

アスベスト含有煙突用断熱材（定期点検）について

1. 対象及び点検結果

教育等施設におけるアスベスト調査対象施設一覧

2023.10月現在

	施設名	煙突 本数	建設 年度	定期 点検 結果	アスベスト の有無	備 考
緊急調査 （平成二 八年十 一月実 施）	1 東恵庭会館	1	S47		有	H30除去済
	2 恵庭中学校 屋内運動場	1	S47		有	H30除去済
	3 柏陽会館	1	S49	通常	有	
	4 桜町会館	1	S51		有	R3除去済
	5 寿町会館	1	S53		有	R1除去済
	6 和光会館	1	S54	-	無	
	7 恵庭市民会館	1	S54	-	無	
	8 若草小学校 校舎(東)	1	S54		有	H30除去済
	9 和光小学校 校舎(東)	1	S55		有	H30除去済
	10 柏陽中学校 校舎	1	S56		有	R2除去済
	11 恵み野小学校 校舎	1	S57		有	R4除去済
	12 恵み野小学校 屋内運動場	1	S57		有	R4除去済
	13 柏陽中学校 屋内運動場	1	S57		有	R2除去済
	14 恵み野会館	1	S61	通常	有	R5除去済
	15 有明会館	1	S62	通常	有	
	16 和光小学校 屋内運動場	1	S63		有	H30除去済
	17 恵庭中学校 校舎(東)	1	S63		有	H30除去済
	18 恵み野中学校 校舎	1	S63		有	R2除去済
	19 小学校給食センター 共同調理場	1	H1	-	無	
	20 島松小学校 屋内運動場	1	H2	-	無	
	21 恵み野旭小学校 校舎	1	H2		有	R3除去済
	22 恵み野中学校 屋内運動場	1	H2		有	R2除去済
	23 恵み野旭小学校 屋内運動場	1	H3		有	R3除去済
	24 恵北中学校 校舎(東)	1	H5	-	無	
二次調査	25 恵庭小学校 屋内運動場	1	H6	-	無	
	26 柏小学校 屋内運動場	1	H9	-	無	
	27 恵明中学校 屋内運動場	1	H13	-	無	
	28 中学校給食センター	1	H13	-	無	
	29 若草小学校 屋内運動場	1	H16	-	無	
	30 島松小学校 校舎	1	H17	-	無	
	31 図書館	1	H4	-	無	
	32 島松公民館	1	S57	通常	有	
	33 埋蔵文化財整理室 (旧浄水場)	1	H6	-	無	
	合 計	33		全25施設 全33本	有20本 (14施設) 無13本 (12施設)	

対象施設：7小学校、5中学校、2給食センター、9会館(指定管理施設)、1図書館、1埋蔵文化財整理室

2. これまでの経過

平成 28 年 11 月	緊急調査 :	・ 学校施設について、平成 5 年以前の対象について、目視、成分分析、大気測定を対象全てに実施 ・ 地区会館は、目視のみ
平成 28 年 12 月		・ 全市の基準策定 ○対象平成 18 年度まで ○目視結果が要観察以下の場合→成分分析 ○含有していた場合→大気測定
平成 29 年 3 月	二次調査 :	・ 上記対象施設拡大に合わせ、目視・含有調査を実施
平成 29 年 6 月	定期点検 :	異常なし
～		
令和 2 年 8 月	定期点検 :	異常なし
令和 3 年 9 月	定期点検 :	異常なし
令和 4 年 8 月	定期点検	異常なし
令和 5 年 10 月	定期点検	異常なし

3. 改修計画

- ・ 防音機能復旧事業の計画を軸に設置年度、劣化状況を総合的に判断し、他の財源も視野に入れながら、現在調整中。
- ・ 平成 30 年度から令和 5 年度に除去済の施設については、備考欄に記載。