

施設名	恵庭市最終処分場
施設住所	恵庭市盤尻255-2・506-1

試料採取した場所				4期モニタリング井戸	6期モニタリング井戸		
試料採取した月日				R7.5.20	R7.5.20	R7.5.20	
水質検査結果の得られた月日				R7.6.20	R7.6.20	R7.6.20	
周縁地下水 水質検査結果			単位	維持管理上の基準値	上流	上流	下流
	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	0.064	0.059	0.18
有害物質	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下	>0.00005	>0.00005	>0.00005
	3	カドミウム	mg/L	0.003以下	>0.0003	>0.0003	>0.0003
	4	鉛	mg/L	0.01以下	>0.001	>0.001	>0.001
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下	>0.005	>0.005	>0.005
	6	ヒ素	mg/L	0.01以下	>0.001	0.011	>0.001
	7	シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	>0.001	>0.001	>0.001
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	>0.001	>0.001	>0.001
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	>0.002	>0.002	>0.002
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	>0.0002	>0.0002	>0.0002
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	>0.0004	>0.0004	>0.0004
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	>0.01	>0.01	>0.01
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	>0.004	>0.004	>0.004
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	>0.1	>0.1	>0.1
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	>0.0006	>0.0006	>0.0006
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	>0.0002	>0.0002	>0.0002
	19	チウラム	mg/L	0.006以下	>0.0006	>0.0006	>0.0006
	20	シマジン	mg/L	0.003以下	>0.0003	>0.0003	>0.0003
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	>0.002	>0.002	>0.002
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	>0.001	>0.001	>0.001
	23	セレン	mg/L	0.01以下	>0.001	>0.001	>0.001
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	>0.005	>0.005	>0.005
	25	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	>0.0002	>0.0002	>0.0002
生活環境（参考）	1	水温	℃	45℃以下	9.3	13.5	9.0