

令和7年度 維持管理状況に関する情報

廃棄物処理施設(第1~第6期最終処分場維持管理状況)

施設名	恵庭市最終処分場																														
施設住所	恵庭市盤丘255-2・506-1 撥壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管等の防凍のための措置の点検状況																														
点検を行った月	点検を行った日																														
点検を行った月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4月	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	5月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	6月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	7月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	8月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	9月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	10月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	11月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	12月	点検の結果	異常なし																												
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	1月	点検の結果																													
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	2月	点検の結果																													
点検の結果、措置を講じた日及びその内容	3月	点検の結果																													
点検の結果、措置を講じた日及びその内容																															

残余の埋立容量の測定	測定を行った月	R7.10
	残余容量(m ³)	57,621.57