

平成 16 年度

(仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託

調査報告書

平成 16 年 11 月

恵 庭 市  
三 鉱 ボ ー リ ン グ 株 式 会 社

## まえがき

本調査報告は、恵庭市より御発注いただいた「(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託」を三鉱ボーリング株式会社が調査し、結果をとりまとめたものであります。

調査は、調査地一帯の地質・地層分布状況を把握し、計画される建築構造物の設計・施工に必要な基礎資料を得ることを目的に、機械ボーリング(Φ66mm)；3孔・延べ60m、標準貫入試験(JIS A 1219)；1m毎・60回、孔内水平載荷試験；3回、現場透水試験；1回、水質検査；2検体を実施したもので、これら現地調査結果をとりまとめて報告しております。

調査の実施に際し、恵庭市建設部建築課、経済課をはじめ関係各位より種々の御指導・御便宜をいただき厚くお礼申し上げます。

平成16年11月

## 三鉱ボーリング株式会社

〒060-0806 札幌市北区北6条西6丁目第2山崎ビル  
TEL 011-747-2243  
FAX 011-747-2244

## 目 次

1. 調査概要	1
図 1-1 調査位置図 S=1/50,000	2
図 1-2 調査平面図 S=1/1,000	3
2. 調査方法	4
2-1. 機械ボーリング	4
2-2. 標準貫入試験	5
2-3. 孔内水平載荷試験	6
2-4. 現場透水試験	6
2-5. 水質検査	8
3. 地形・地質概要	10
3-1. 位 置	10
3-2. 地 形	10
3-3. 地 質	10
図 3-1 調査地周辺の地質図 S=1/50,000	11
4. 調査結果	12
4-1. 土質状況	12
4-2. 孔内水位	16
4-3. 孔内水平載荷試験結果	17
4-4. 現場透水試験結果	18
4-5. 粒度試験結果	20
5. 考 察	21
5-1. 現況地盤状況	21
5-2. 支持層と基礎形式	22
5-3. 許容支持力の算定	23
5-4. 土質定数の推定	28
5-5. まとめ	30
6. 追加資料－水理地質	

<巻末添付>

- ・ボーリング柱状図
- ・コア写真
- ・地質断面図
- ・標準貫入試験打撃貫入曲線図
- ・孔内水位観測記録表
- ・現場透水試験データシート
- ・孔内水平載荷試験データシート
- ・室内土質試験データシート
- ・支持力計算データシート
- ・(参考)揚水試験データシート
- ・水質検査結果成績表
- ・現場作業状況
- ・B M写真

<別途納品>

- ・土質標本一式
- ・コア箱一式

## 1. 調査概要

- (1) 調査名 : (仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託
- (2) 調査目的 : 調査地一帯の地質・地盤状況を明らかにし、調査地に計画される建築構造物の基礎設計・施工に必要な基礎資料を得ること。
- (3) 調査場所 : 恵庭市南島松 817-8 他
- (4) 調査期間 : 自 平成 16 年 9 月 10 日  
至 平成 16 年 11 月 9 日
- (5) 調査内容 : ボーリング工(Φ66 mm) ..... 3 孔、延 60.0m  
標準貫入試験 (JIS-A-1219) ..... 1m毎・60 回  
現場透水試験 (回復法) ..... 1 回  
孔内水平載荷試験 (箇所) ..... 3 箇所  
水質検査 (鉄分) ..... 2 検体

表 1-1 調査数量表

孔 No	1	2	3	計
地盤高 (m)	24.08	24.28	24.08	-
掘進長 (m)	Φ66 mm	20.00	20.00	20.00
標準貫入試験	回	20	20	20
現場透水試験	回	-	1	-
孔内水平載荷試験	回	1	1	1
水質検査	検体	-	2	-
				2

- (6) 使用機械 : 試錐機 ..... 鋼研製 OP-1 型, KT-1 型  
原動機 ..... ヤンマー製 NFD-9 型, 12 型

- (7) 調査担当 : 三鉱ボーリング株式会社  
主任技術者 ..... 山崎 淳 (一級土木施工管理技士)  
調査担当者 ..... 国安 克宏 ( 同 上 )  
試錐技術者 ..... 鈴木 新一 (地質調査技士)  
高村 和夫 ( 同 上 )




図1-1

調査位置図

\*1 国土地理院 5万分の1地形図「恵庭」を一部縮集

## 2. 調査方法

### 2-1. 機械ボーリング

ボーリング工は、調査地点の地質構成、地層分布、地盤性状を把握し、かつ原位置試験(標準貫入試験)を実施することを目的とする。

#### (1) 準 備

調査位置は前掲図1-2 調査平面図に示したが、位置の詳細については監督員の指示および立会いによって決定した。

調査地点の地盤高は最寄りのBMより水準測量によって計測した(巻末BM写真参照)。

#### (2) 機械の搬入・設置

ボーリング機械および資材一式を2t トラックにて現地へ運搬する。

調査地点は、概ね平坦な地形であるため特に架設足場は使用せず、整地して架設した。

#### (3) 作業方法

ロータリ一式ボーリング機械を用いたφ66 mmのオールコアリングにより掘進し、シングルコアチューブによる掘削を実施した。

掘進中は地質状況や孔内状況の変化について十分留意し、大きな状況の変化に対しては監督員の指示を受けた。

掘削深度は当初設計数量を目標に行い、地質状況により目的達成の変更が考えられる場合は監督員と協議した。所定の作業終了後は、監督員に連絡の上検尺を行った。

現場作業終了後は、速やかに機材を撤収し、跡地は現状に復した。




図 2-1 ボーリング概略図

## 2-2. 標準貫入試験

本試験は、原位置の土の硬軟・締り具合を把握することを目的に、試験器具および試験方法は JIS-A-1219 「土の標準貫入試験法」に基づいて行った。

試験は、原則として深度 1m 每に行い、本打ち込みの際 30 cm 打ち込みに要する打撃回数を記録する。この場合貫入途中における土層の変化点の値を求めるために貫入量 10 cm 每の打撃回数も記録する。

なお、打撃回数は 50 回を限度とし、これを越える場合は打撃回数 50 回における貫入量を記録する。貫入試験器で採取された試料は、観察を行った後一部は所定の試料ビンに入れ残りはコア箱に收める。








図 2-2 標準貫入試験器具

### 2-3. 孔内水平載荷試験 (LLT)

ボーリング孔を利用する載荷試験は、孔壁面を加圧し、そのときの孔壁面の変形量（孔壁の拡がり）を測定することによって、地盤の物性（地盤の強度・変形特性）を得るための重要な手段であり、地盤の支持力や杭の水平力の検討に用いられる地盤係数  $K_m$  値、変形係数  $E_m$  値を直接計測する試験である。

試験機は地盤の強度や加圧力により数種類あるが、今回は構成土質・ $N$  値等から低圧型の LLT 試験機（加圧能力  $25\text{kgf/cm}^2$ ）を使用した。




図 2-3 孔内水平載荷試験装置概念図

### 2-4. 現場透水試験

現場透水試験は地盤の透水性を把握することを目的として実施した。試験方法は地下水位や地盤状況により異なる。今回は二重管式ピエゾメータ法にて実施し、試験時の水位は深度 4 m 内外、孔壁が自立しないためケーシングを立て込んだ後は試験区間を掘削して実施した（表 2-1(c) 参照）。









図 2-4 二重管式ピエゾメータ法

表 2-1

透水係数の算定式

条件	略図	方法	透水係数の算定式	摘要
半無限と見なされる等方性飽和透水層内の試験	(a) ケーシングのない試験孔 	オーガー法	$k = \frac{R}{16DS} \times \frac{(h_2 - h_1)}{(t_2 - t_1)}$ ここで、 $\frac{D}{R} < 50$	透水係数を求めるにはもっとも簡単な方法 層状の地盤には適用できない。
	(b) ケーシングのある試験孔 孔底はケーシングの先端と同じ高さ 	チューブ法(1)	$k = \frac{2\pi R}{11(t_2 - t_1)} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$ ここで、6in ≤ D ≤ 60in 15cm ≤ D ≤ 150cm	地下水面上の浅い位置での測定に用いる。水位降下を観測する方法は孔底にシルトが沈積するため結果は不良
	(c) ケーシングのある試験孔 先端に長さLの孔を掘るか穴あきパイプを接続する 	二重管式(1)	$k = \frac{R^2}{2L(t_2 - t_1)} \ln\left(\frac{L}{R}\right) \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$ ここで、 $\frac{L}{R} > 8$	地下水面上の深い位置での試験に用いる。
不透水性表層の下の透水層内の試験	(d) ケーシングのある試験孔 ケーシングの先端は透水層の上端 	チューブ法(2)	$k = \frac{\pi R}{4(t_2 - t_1)} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$	不透水性の表層の比較的薄いとき用いる。 水位降下を観測する方法は孔底にシルトが沈積するため結果は不良
	(e) ケーシングのある試験孔 先端に長さLの孔を掘るか穴あきパイプを接続する。 (i) $\frac{L_1}{T} \leq 0.20$ (ii) $0.2 < \frac{L_2}{T} < 0.85$ (iii) $\frac{L_3}{T} = 1.00$ 注) R <sub>0</sub> は水頭が変化しない地点までの距離	(i) 一重管式 	$k = \frac{\pi R}{C_s(t_2 - t_1)} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$	1.5m以上の深さの試験に用いる
		(ii) 二重管式(2)	$k = \frac{R^2 \ln(L_2/R)}{2L_2(t_2 - t_1)} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$ ここで、 $\frac{L_2}{R} > 8$	深い位置の細粒土の測定に用いる。先端に多孔質のボンネットを用いる。
		(iii) 二重管式(3)	$k = \frac{R^2 \ln(R_0/R)}{2L_3(t_2 - t_1)} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$	観測孔などによる実測によって R <sub>0</sub> が求められる場合以外は $\frac{R_0}{R} = 200$ と仮定する。

## 2-5. 水質調査

本調査地に分布する帶水層の水質について検査した。一般項目中の各検査項目について説明する。

### 1. 一般細菌

いわゆる雑菌であり、病原性の無いものがほとんどである。何らかの原因で水質が汚染された場合にはその数も増加する。

### 2. 大腸菌群

大腸菌群は、通常人・動物の腸管内で生きているもので、それが水中に存在する場合の多くは、人・動物のふん便で汚染されていることを意味する。

### 3. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

蛋白質などの有機物中の窒素分は、時間と共に亜硝酸性から硝酸性窒素に変化していくため、水中に多量に含まれている場合は、生活排水や人・動物のふん便の汚染、田畠の窒素肥料の影響が考えられる。

### 4. 鉄

鉄は、体内をはじめ土壤中にも多量に存在する元素である。同時に地表水(河川水)・地下水にも含まれていることが多い。井戸水等の場合は配管等の錆によることがある。

### 5. 塩素イオン

塩素イオンは特に海水に多く含まれており、基準値の200mg/lとは、塩味を感じない程度の値である。井戸水に污水や人・動物のふん尿が混入すると基準値を大きく上回るので、汚染の目安となる。

### 6. 硬度(カルシウム、マグネシウム)

水中のカルシウム・マグネシウムは主に地質からくるものであるが、海水、工場排水・下水等が流入すると多くなる。水中のカルシウム・マグネシウム含有量をこれに対応する炭酸カルシウムの量に換算したものを硬度という。飲み水でいえば10~100mg/l程度の水が「おいしい水」といわれている。

### 7. 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

過マンガン酸カリウム消費量とは、水中の有機物含有量指標の一つで、水中の有機物を酸化するのに必要な過マンガン酸カリウムの量を表したものである。生活雑用水や工場排水等に含まれる有機物が多くなると自然の浄化能力では処理できなくなつて、水質が悪化する。したがつて水がどの程度有機物を含んでいるか知ることは、水質汚染の程度を知る目安となる。

#### 8. pH 値(水素イオン濃度)

pH 値とは、水の酸性・アルカリ性の度合いを表す。地下水は二酸化炭素が含まれるので、弱酸性の場合が多い。普段と比べ異常に酸性やアルカリ性に変化したら、工場排水や汚水等の流入が考えられる。また、酸性水は金属を腐食し易く、配管やポンプが錆びやすいので注意が必要である。

#### 9. 味・臭気

味は、地質や海水の影響によることや、鉄やマンガンまたは汚水の混入によって変わった味を生じる場合がある。臭気は、汚水や藻類の繁殖、地質等によって生じる。井戸水では土やカビの臭いがすることがある。

#### 10. 色度・濁度

色度は、水の着色の程度を表す。水に色がつく原因は地質によるものが多く、鉄・マンガンやフミン質などの有機物が関係する。濁度は、水の濁りの程度を示したもので、これら数値が高い場合は砂・粘土によるものである。清澄な水の場合は無色透明である。

聞き取り調査によると、調査地付近の井戸では浅部帶水層(砂礫層)の水質が鉄分を多く含むとのことであり、本調査では水質検査を実施した。

### 3. 地形・地質概要

#### 3-1. 位 置

本調査地は恵庭市南島松地内であり、JR 千歳線恵庭駅の北方約 1.6km の地点に位置する。付近には国道 36 号線が通じており、調査地東側では千歳川の支流である漁川が南方～北方に流下している。

#### 3-2. 地 形

本調査地は含む恵庭市は石狩低地帯の西南部にあり、南西 20km (調査位置図外) には支笏湖がある。支笏湖から恵庭市に至る地域には火山性の台地が広がり、台地上には日本海側へ北流する千歳川が流れ、標高 10m 以下の低地帯も見られる。

恵庭市街の地形は大きく、(1) 支笏火山に至る広大な火碎流台地と(2) 千歳川・漁川等の河川により形成された沖積低地の 2 つに大別される。

(1) 台 地：約 3 万年前 (第四紀更新世末期) に起きた支笏火山の大規模な噴火により直径 12km のカルデラ (支笏湖) と洪積谷底地形を埋め尽くす広大な火碎流台地が形成された。支笏湖から恵庭市一帯に広がる台地は西から東へ高度を緩やかに低下し (標高 300→20m)、恵庭市街地周辺では標高 30～40m 内外を示す。

(2) 沖積地：漁川および島松川の流域に発達し、台地形の西側に形成される。河川沿いには蛇行による湿地帯が形成され、極めて単調で平坦な様相を呈し、付近の地盤標高は 20～35m 内外を示す。河川は南西から北東へ流下し千歳川と合流する。

#### 3-3. 地 質

(1) 台 地：第四紀更新世の支笏火山噴出物より構成され、これは下部の安山岩質熔結凝灰岩及び上部の浮石質凝灰岩 (支笏火山灰) に分けられる。この上位には第四紀更新世前期の活動による恵庭岳、樽前山の火山噴出より堆積した火山灰が分布する。

(2) 沖積地：礫、砂、粘土等からなる第四紀完新世の沖積層が主体として分布する。旧河川蛇行跡は湿地帯となり、高有機質土 (泥炭) が分布する。

調査地は標高 24m 内外の平坦な沖積地上に位置し、現在は畑として利用されている。ここには第四紀更新世の支笏火山噴出物や火山灰質土が分布し、上位に礫、砂等からなる沖積層が被覆して分布する。

※) 漁川左岸付近の現地形は平坦な畑土であり、数十年前に砂利 (砂礫) を採取して火山灰等でこれを埋戻したこと (付近住民の談話)。




図 3-1 調査地周辺の地質図

凡例

	現河川・氾濫原堆積物	Al	砂・礫・粘土
完新世	樽前火山灰層	Ta	浮石・火山灰
	恵庭火山灰層	En	火山灰、火山灰質粘土
第四紀	広島砂礫層	Hs	砂・礫
	支笏火山噴出物 (豊平浮石部層)	Sh3	浮石質凝灰岩

北海道開発庁(昭和 34 年) : 5万分の 1 地質図幅「恵庭」を一部抜粋

## 4. 調査結果

### 4-1. 土質状況

調査ボーリングの結果から、調査地で確認された地層は表 4-1 のように区分できる。

表 4-1 地層構成表

時代		地層名	地層記号	主要構成物	N値 (平均)	特徴
第四紀	完 次 堆 積 層	盛土	Bk1	シルト質砂 火山灰質細砂 軽石質火山灰	3~9 (6.2)	堆上 粘性のある砂質土主体 上部は草根混入。
		埋土	Bk2	火山灰質砂礫	2~10 (4.1)	漁川付近のN=3で確認。 砂利採取後の埋戻土?
	新 原 堆 積 層	粘性土	Ac	火山灰質シルト	2	軟質な火山灰質シルト。 粘性中位、含水量中ぐらい
		砂質土	As	火山灰質砂	7~19 (10.3)	全体に細粒で火山灰質。 径15mm以下の礫やシルト混在。
		礫質土	Ag	砂礫	22~40 (30.8)	径2~40mm (MAX100mm), 礫量: 50~80% 基質: 細~粗粒砂主体。
	支 笏 火 山 噴 出 物	支笏火山灰層	Sy	軽石混じり火山灰質砂	16~50 (36.3)	細粒~中粒砂で火山灰質。系2~ 30mmの礫や白色軽石が点在。深 度15m以深は非常に良く締まっ ている。

ボーリング結果の詳細は巻末の各柱状図、断面図に示すとおりであり、ここでは本調査により確認された各地層の特徴をまとめた。なお、参考として N 値と相対密度(砂質土・礫質土)、相対稠度(粘性土)との関係を表 4-2~4-3 に示す。

表 4-2 砂の相対密度、内部摩擦角と N 値との関係<sup>※3)</sup>

N 値	相 対 密 度 (Relative Density)	Dr = $\frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}}$	内部摩擦角 $\phi^{\circ}$	
			ベック	マイヤーホフ
0~4	非常に緩い (Very Loose)	0.0~0.2	28.5 以下	30 以下
4~10	緩い (Loose)	0.2~0.4	28.5~30	30~35
10~30	中位の (Medium)	0.4~0.6	30~36	35~40
30~50	密な (Dense)	0.6~0.8	36~41	40~45
50 以上	非常に密な (Very Dense)	0.8~1.0	41 以上	45 以上

表 4-3 粘土のコンステンシー、一軸圧縮強さと N 値との関係<sup>※4)</sup>

コンステンシー	非常に軟	軟らかい	中位の	硬い	非常に硬	固結した
N 値	2 以下	2~4	4~8	8~15	15~30	30 以上
q_u (kN/m <sup>2</sup> ) (kg/cm <sup>2</sup> )	25 以下 0.25 以下	25~50 0.25~0.5	50~100 0.5~1.0	100~200 1.0~2.0	200~400 2.0~4.0	400 以上 4.0 以上

※3) 地盤工学会(1995年)『地盤調査法』: p. 201

※4) 地盤工学会(1995年)『地盤調査法』: p. 202

以下に、調査地で確認された地層を上位よりまとめる

◎第四紀・完新世-二次堆積物

○盛 土 (B k1) …… 火山灰質細砂、シルト質砂、軽石質火山灰

調査地の表層部で、現在は畑として利用されている。

細粒砂主体で、全体に粘性があり上部は草根等が混在する。

層厚は 1.20~1.50m

○埋 土 (B k2) …… 火山灰質砂礫

本層は漁川に近いNo.3号孔のみで確認。

桃灰色を呈する不均質な砂礫。全体に締まりが悪く火山灰質を呈する。

径 10~30 mm の軽石および礫が 15~30% 程度混在する。

N 値は 2~10 (平均 4.6) を示す。確認層厚は 5.15m

住民の聞き取り調査によると、周辺は過去に調査地の分布層である砂礫層(砂利)の採取箇所であり、それを周辺土砂又は火山灰等で埋め戻した可能性が高い。

◎完新世・氾濫原堆積層

○粘性土 (A c) …… 火山灰質シルト

暗灰色を呈する軟質なシルトで火山灰質。粘性は中位、含水量は中ぐらい。

N 値は 2 を示し、相対稠度は“軟らかい”。

本層は旧地盤面(旧表土)と想定される。

確認層厚は 1.00~1.30m

○砂質土 (A s) …… 火山灰質砂、火山灰質細砂

暗灰~黄灰色を呈する細粒~中粒砂。全体に火山灰質を呈する。

No.1 号孔では深度 3.50m 付近まで細粒分を多く含む。

N 値は 7~19 を示し、相対密度は“緩い~中ぐらい”

確認層厚は 1.25~2.50m

○沖積砂礫 (A g) …… 砂礫

暗灰色の砂礫。径 2~40 mm (最大径 50 mm) の礫が 50~80% を占め、礫量が多い。

基質は細粒~粗粒砂。含水量は中~やや多い。

N 値は 22~40 (平均 30.8) を示し、相対密度は“中ぐらい~密な”

また、No.1 号孔の深度 6.25~6.35m 間に最大コア長 100 mm の玉石も点在する。

確認層厚は 3.65~5.75m

更新世-支笏火山噴出物

○火山灰層(Sv) …… 軽石混じり火山灰質砂

暗灰色を呈する細粒～中粒砂。全体に火山灰質を呈し、局部的に火山灰卓越。


径2～30mmの軽石および礫が5～15%程度混在。含水量はやや多い。

N値は16～50(平均36.3)を示し、相対密度は“中ぐらい～密な”

深度15m以深はN値が43～50以上を示し、全体に良く締まっている。

確認層厚は10.50～12.00m

以下に、各層毎のN値の頻度分布を上位よりまとめる。




Bk1, Bk2 (盛土・埋土)

頻度数：10

範囲：2～10


設計N値：5




Ac (粘性土)

頻度数：2


設計N値：2



As (砂質土)  
頻度数 : 4  
範囲 : 7~19  
設計N値 : 10



Ag (礫質土)  
頻度数 : 9  
範囲 : 22~40  
設計N値 : 30



Sv (火山灰)  
頻度数 : 35  
範囲 : 16~50  
平均N値 : 36

## 4-2. 孔内水位

本調査では、調査期間中の作業開始前後に孔内水位を測定している。

今回の調査では初期水位を確認後は、孔壁の崩壊防止のために泥水を用い掘削した。このため泥水の影響を受けていない初期水位が自然水位に近いと判断される。

表4-4に各孔の孔内初期水位および泥水位をまとめて示す。なお、No.3号孔では初期水位確認後(掘削深度4.50m)、泥水を投入したが逸水が得られた。

表4-4 各孔の孔内水位

孔番	孔口標高 (m)	観測日	水位種類	GL-(m)	水位分布層
No.1	24.08	10/5	初期水位	3.35	火山灰質砂(A s)
		10/6	泥水位	1.84	火山灰質シルト(A c)
No.2	24.28	10/7	初期水位	3.91	砂礫(A g)
		10/8	平衡水位	4.07	砂礫(A g)
No.3	24.08	10/7	初期水位	4.30	埋土(B k2)
		10/7	泥水位	3.70	埋土(B k2)

孔内初期水位の分布層は各孔共に異なるが、西から東(漁川)に向かって標高20.73m(No.1) - 20.37m(No.2) - 19.78m(No.3)のように緩やかに低下している。

ただし地下水位は、付近での工事や観測時期(渴水期・雨期・融雪期)により容易に変動するものであり、掘削工施工時期には排水処理等に対応できるよう注意が必要となる。

### 4-3. 孔内水平載荷試験

本試験は、杭頭部付近の土層を対象に実施した。試験結果の詳細は巻末のデータシートに示し、表4-5に結果の要約をまとめて示す。

一般に実測N値と変形係数Eの関係は、 $E=700 \cdot N$ が知られているが、多くは $E=300 \cdot N \sim 2500 \cdot N$ の範囲にある(図4-1参照)。

表4-5 孔内水平載荷試験一覧表

試験孔No.	No.1号孔●	No.2号孔●	No.3号孔●
試験深度(m)	3.50~4.50	4.50~5.50	5.50~6.50
土層名(土質記号)	火山灰質砂(A s)	砂礫(A g)	火山灰質砂礫(B k2)
N値	8	22	4
静止土圧 $P_0$ (kN/m <sup>2</sup> )	32.60	112.05	44.57
降伏圧 $P_y$ (kN/m <sup>2</sup> )	82.51	438.03	112.31
破壊圧 $P_f$ (kN/m <sup>2</sup> )	125.30	896.43	194.91
地盤係数 $K_m$ (MN/m <sup>2</sup> )	18.273	128.185	39.577
変形係数E(kN/m <sup>2</sup> )	1127	7489	2412
図4-1 該当N値(図内記号)	1~8(+)	6~30(△)	3~20(△)

図4-1に今回の試験結果をプロットすると、火山灰質砂(●)ではN値8に対して変形係数はやや小さい値を示す。砂礫(●)および火山灰質砂礫(●)の変形係数とN値の関係はおむね一般的な値を示す。




図4-1 孔内水平載荷試験より得られた変形係数EとN値との関係図<sup>※10)</sup>

<sup>※10)</sup> 地盤工学会(2004年)『地盤調査の方法と解説』: 第6編 第9章 p. 324

#### 4-4. 現場透水試験結果

試験結果の詳細は巻末の透水試験データーシート及び $t-h$ 曲線図に示すが、試験の条件ならびに求められた透水係数 $k$ を下表にまとめる。

$Ag$ 層の透水係数 $k$ は $4.5 \times 10^{-4}$  (m/sec)を示し、後掲図4-2より透水性は中位、対応土は砂および礫に該当する。

表4-6 透水試験結果一覧表

孔 No	2
測定区間 (m)	4.50~5.50
土質名	礫質土
土質記号	Ag
構成土質	砂礫
平衡水位 (m)	4.05
測定開始時間 $t_1$ (sec)	0
$t_1$ 時の水頭差 $h_1$ (cm)	431
測定終了時間 $t_2$ (sec)	5
$t_2$ 時の水頭差 $h_2$ (cm)	415
透水係数 $k$ (m/sec)	$4.50 \times 10^{-4}$
透水性	中位
対応する土の分類	砂および礫

また、参考として表層部の浸透性および透水係数の推定を目的として粒度試験を実施した。結果を表4-7にまとめる。

表4-7 粒度試験結果一覧表

	試料番号	1-3	2-5
試験深度	2.65~2.95m	4.65~4.95m	
土質	火山灰質砂(As)	砂礫(Ag)	
N値	7	22	
粒度配合	礫分	0	43.9
	砂分	32.7	49.1
	細粒分	67.3	7.0
透水係数	D 20 (mm)	0.013	0.302
	$k_{se}$ (m/s)	$1.78 \times 10^{-7}$	$2.21 \times 10^{-4}$

結果、D 20%粒径より推定した透水係数はAg層で $2.21 \times 10^{-4}$  (m/sec)を示し、現場透水試験結果とほぼ同値を示す。As層は $1.78 \times 10^{-7}$  (m/sec)を示し、後掲図4-2より透水性は低い、対応する土質は砂・シルト・粘土混合土に該当し、粒度配合と良く対応している(細粒分が多量混入する)。

透水係数 $k$ (m/sec)												
透水性	$10^{-11}$	$10^{-10}$	$10^{-9}$	$10^{-8}$	$10^{-7}$	$10^{-6}$	$10^{-5}$	$10^{-4}$	$10^{-3}$	$10^{-2}$	$10^{-1}$	$10^0$
対応する土の種類	粘性土 (C)	非常に低い い	低い い	中位 い	高い い							
透水係数を直接測定する方法	特殊な変水位透水試験	変水位透水試験	定水位透水試験			特殊な変水位透水試験						
透水係数を間接的に推定する方法	正密試験結果から計算		なし	清浄な砂と砾は粒度と間隙比から計算								

図 4-2 土質と透水係数  $k$  (m/sec) <sup>※6)</sup>

※6) 地盤工学会(2004年) :『地盤調査の方法と解説』 p. 359

#### 4-5. 水質検査

本試験は浅部帶水層(砂礫: Ag)と深部帶水層(軽石混じり火山灰質砂: Sv)の2箇所で採水して実施した。

水質試験結果の詳細は巻末に添付し、結果の要約を表4-8に示す。

表4-8 水質試験結果一覧表

	1回目	2回目	水質基準(水道法)
採取箇所	No2号孔: 地下水(7.5m)	No2号孔: 地下水(15.0m)	
採取方法	ポンプ汲み上げ	ポンプ汲み上げ	
採取月日	10月18日	10月20日	
一般細菌	5	270	100以下
大腸菌	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04	0.04	10mg/l以下
鉄及びその化合物	20.6	14.4	0.3mg/l以下
塩化物イオン	13.2	8.1	200mg/l以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	13.6	15.1	10mg/l以下
pH値	6.3	6.8	5.8以上6.8以下
味	※	※	以上でないこと
臭気	金属臭	沼沢臭	以上でないこと
色度	14	8	5度以下

表中試験値の赤文字は基準値外を示す

同結果についての総評を以下にまとめると。

- ①実際の水質と比べやや悪い傾向となった(但し、掘削孔径・深度、汲み上げ量・時間より改善の余地有り)。
- ②各項目中、鉄分・一般細菌・濁度・臭気・有機物等混入量は改善の可能性が高い。
- ③聞き取り調査のとおり、全体に鉄分が多い(但し、井戸設置時にはある程度除鉄することが可能)
- ④濁度は、ポンプの汲み上げ時間および量に比例し、今回より清澄になる可能性有り。
- ⑤色度は、地質や混入する鉄分・有機物等が関係するが、農業用水として利用する場合には大きな問題はないと考えられる。
- ⑥大腸菌は2検体ともに不検出。一般細菌についても1回目の結果が妥当であり、2回目の採水時は揚水量が少なかったため、基準値外(270)となったと考えられる。
- ⑦塩化物イオン・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は基準値内であり、地表からの汚水は混入していないと考えられる。

本調査では鉄分の検査を主としたが、農業用水として使用する場合には以下の項目を実施する必要がある。

農業(水稻)用水基準(農林水産省)			
項目	基準値	項目	基準値
(1)pH(水素イオン濃度)	6.0~7.5	(5)T-N(全窒素濃度)	1mg/l
(2)COD(化学的酸素要求量)	6mg/l以下	(6)電気伝導度(塙類濃度)	300μs/cm以下
(3)SS(無機浮遊物質)	100mg/l以下	(7)重金属 As(砒素) Zn(亜鉛) Cu(銅)	0.05mg/l 0.5 mg/l 0.02mg/l
(4)DO	5mg/l以上		

## 5. 考 察

### 5-1. 現況地盤状況

本調査地に分布する地層の特性は4章でまとめたとおりであり、本項では地層の分布特徴を簡潔にまとめる。




図 5-1

概略地質断面図

調査地は標高 24m を有する平坦な沖積低地上に位置する。ここには下位に更新世の支笏火山噴出物(火山灰層: S v)が層厚 10m 以上で厚く分布する。その上位を完新世の沖積層(漁川の氾濫原堆積物)が下位より砂礫(A g)→砂(A s)→粘土(A c)の順に級化層理状をなし、合計層厚 9m 内外で被覆して分布する。最上位には盛土(畑土)が 1~2m 内外で分布する。なお、No.3 号孔で確認された埋土層(B k2)については分布域(砂利採取箇所および区間)が明らかでないため断面図の地層境界線は点線(---?---)とした。

地下水位は漁川に向かって緩やかに低下している(標高 20.73~19.78m)。

## 5-2. 支持層と基礎形式

基礎構造の主な考え方は、建築構造設計基準および同解説<sup>7)</sup>に示され、以下に要約して示す。

- 1) 建築物の規模を配慮し、地盤性状に応じたものとする。
- 2) 騒音・振動等の敷地周辺に有害な影響を及すことのないようにする。
- 3) 沈下等の障害を生じさせず、上部構造を安全に支持し、耐力性と経済性のバランスのとれたものとする。
- 4) 異種基礎の併用は原則として行わないこと。

土質地盤を構造物の支持層とする場合、 $N > 30$  の砂質土や $N > 20$  の粘性土を支持層の目安とすることが多い。ただし、1) にあるように計画構造物の規模によってはこの限りではなく、特に小規模な建築構造物においては上載荷重と地盤のバランスを十分考慮し安全が確保できるかどうかが重要となる。

本調査地に計画される構造物(道と川の駅)の詳細については明らかでなく、設計段階で決定することとなるが、使用目的や耐久性を考慮すると、経済性と安全性のバランスのとれた建築基礎構造を有する必要がある。

各層の地層性状と支持地盤としての評価を後掲表 5-1 にまとめる。

表 5-1 各層の支持地盤としての評価

地層名	記号	N値	層厚(m)	支持層としての評価
盛土	Bk1	3~9 (6.2)	1.20~1.50	不可
埋土	Bk2	2~10 (4.1)	5.15	不可
粘性土	AC	2	1.00~1.30	不可
砂質土	As	7~19 (10.3)	1.25~2.50	不可
礫質土	Ag	22~40 (30.8)	3.65~5.75	場合により可
火山灰	Sv	16~50 (36.3)	10.50~12.00	可~良質地盤

上表のうち盛土・埋土、粘性土、砂質土についてはN値・層厚より支持地盤とはなり得ない。良質な支持地盤としては標高 15m 以下(GL-9m 以深)に分布する火山灰層(Sv)が該当する。本層はN値 16~50 以上を示す軽石混じり火山灰質砂よりなり、全体にN値はばらつくものの平均で 36 を示す。更に標高 9m 以下(GL-15m 以深)では締まりが良く平均N値 48.8 を示す良質地盤である。したがって支持層の分布深度より基礎形式は杭基礎(支持杭または摩擦杭)が該当する。次項 5-3 では支持力の算定を行う。

<sup>7)</sup> 公共建築協会(1998年)『建築構造設計標準及び同解説』p.2

### 5-3. 許容支持力の算定

杭基礎工法には、打ち込み・埋込・場所打ち等があるが、調査地周辺の状況を考慮し、施工実績のある埋込み工法のセメントミルク工法(プレボーリング根固め工法)について支持力を試算する。

#### (1) 算定式

建設関係の埋込み杭工法の支持力算定方法は、平成18年7月2日より制定された、国土交通省告示第1113号<sup>※6)</sup>にセメントミルク工法(プレボーリング根固め工法)に関して記述されている。

また、近年では様々な施工工法が各社より提案されており、根固め液の場合や杭先端の形状、杭径、施工過程の違いによって方法が異なり、それに伴って算定式が若干違った表現方法を示している。しかし、基本となっている算定式は各社同じで、上記した告示式を基本として算定式が構成されている。このうち、特に建設大臣に工法の申請を行って認可されたものについては、独自の算定式を用いて支持力計算を実施して良いとされている。

セメントミルク工法の長期許容支持力算定は次式による。

$$Ra = \frac{1}{3} (\alpha NAp + Rf)$$

ここに、 $\alpha$ ：杭長と杭径の比から決まる係数。

・セメントミルク工法の場合  $\alpha=200$

N：杭の先端から下方に1D、上方に4Dの範囲の地盤の平均N値 ( $N \leq 60$ )

Ra：杭の長期許容鉛直支持力 (kN/本)

Ap：杭の先端有効断面積 ( $m^2$ )

Rf：杭周面摩擦力

I：杭長 (m)

D：杭径 (m)

#### (a) 杭周辺固定液を使用する場合

$$Rf = (3.3NsLs + \frac{1}{2}quLc) \psi$$

Ns：杭の周囲地盤のうち砂質土地盤の平均N値 ( $Ns \leq 30$ ) …セメントミルク工法

Ls：杭の砂質地盤に接する部分の長さの合計 (m)

qu：杭の周囲地盤のうち粘性土地盤の平均一軸圧縮強度 (kN/m<sup>2</sup>)

qu=6.25N (qu≤200)

Lc：杭の粘性土地盤に接する部分の長さの合計 (m)

<sup>※6)</sup> 建築法規編集会(平成14年)：『建築関係法令集平成14年度版』p.997～1008

(2) 算定条件 (No.2号孔を代表地点とする)

a. 使 用 杭 : PHC杭  $\cdots \phi 400, 500, 600\text{ mm}$

b. 杭 の 諸 元 :

杭 径 D (mm)	$\phi 400$	$\phi 500$	$\phi 600$
断面積 $A_p (\text{m}^2)$	0.125	0.196	0.282
杭の周長 $\psi (\text{m})$	1.266	1.571	1.885

c. 設計 G H 面 ; 標高 24.00m とする。

d. 支 持 層 ; 標高 9m 以下の火山灰層 (Sv) とする。

e. 杭先端位置 ; 安全を考慮し、杭先端を支持層内に 1m 程度根入れすることとする。支持層の深度と杭長は以下のとおりである。

孔 No		2
支持層ライン	深 度 (m)	14.00
	標 高 (m)	9.00
杭先端位置標高 (m)		8.00
杭 長 (m)		15.00

f. 周面摩擦力 ; 盛土・埋土層 (Bkl~2) を除く各層を考慮することとする。ただし、平均N値は各算定式の上限値(30)を採用する。

記号	地層	杭長 15.00m	
		層厚	平均 N
Ac	粘性土	1.22	2
As	砂質土	1.25	7
Ag	礫質土	5.75	30
Sv	火山灰土	6.78	30

g. 先 端 N 値 ; 上に 4·D、下に 1·D の範囲の地盤の平均N値

杭 径 D (mm)	$\phi 400$	$\phi 500$	$\phi 600$
先端N 値	杭長 15.00m	45.1	45.8

(3) 算定結果




表 5-2 長期許容支持力 (No.2)

杭長 15.00m		長期許容支持力 (kN/本)		
杭 径 φ (mm)		400	500	600
セメントミルク工法		569	724	879

仮定条件においての算定結果より、No.2号孔の長期許容支持力は569kN/本程度見込むことができる。また、以下に参考としてNo.1とNo.3についての算定結果をまとめることとする(摩擦杭を想定し、先端支持力を無視した場合の長期許容支持力を算定)。




表 5-3 長期許容支持力 (No.1)

杭長 9.00m		長期許容支持力 (kN/本)		
杭 径 Φ (mm)		400	500	600
セメントミルク工法		239	298	358.5

先端支持力は考慮せず、周面摩擦力のみ考慮




表 5-4 長期許容支持力 (No.3)

杭長 9.00m		長期許容支持力 (kN/本)		
杭 径 φ (mm)		400	500	600
セメントミルク工法		114	142	170

先端支持力は考慮せず、周面摩擦力のみ考慮

以上各種算定を行ったが、基礎工法については上部構造物の規模・重要性、施工実績、経済性等を総合的に勘案し決定することとなろう。

#### 5-4. 土質定数の選定

各層の土質定数を表 5-5 にまとめて示す(盛土・埋土層は除く)。

表 5-5 各層の土質定数

地層名	記号	設計N値	粘着力 C (t/m <sup>2</sup> )	内部摩擦角 ϕ (度)	変形係数 E (kN/m <sup>2</sup> )	単位体積重量 γ (kN/m <sup>3</sup> )	透水係数 k (m/sec)
粘性土	Ac	2	12	—	1400	14	—
砂質土	As	10	—	29	1100 (試験値)	17	$1.7 \times 10^{-7}$ (粒度試験)
礫質土	Ag	30	—	39	7400 (試験値)	19	$4.5 \times 10^{-4}$ (現場透水)
火山灰層 (深度15m以浅)	Sv	25	—	37	17500	15	—
火山灰層 (深度15m以深)	Sv	48	—	45	33600	16	$6.6 \times 10^{-5}$ (簡易揚水)

##### (1) 設計N値

設計N値は主として平均値を採用する。

##### (2) せん断強度 (C · ϕ) <sup>※9)</sup>

###### ○ 粘着力 C

標準貫入試験N値から次式により推定する。

$$C = \frac{q_u}{2}$$

$$q_u = 12.5 \text{ N (kN/m}^2\text{)}$$

$$\therefore C = 6.25 \text{ N} = 6 \text{ N (kN/m}^2\text{)}$$

###### ○ 内部摩擦角 ϕ

標準貫入試験N値から次式により推定する。

$$\phi = 15 + \sqrt{20N} \text{ (度)}$$

##### (3) 変形係数 (E<sub>o</sub>) <sup>※10)</sup>

杭基礎を施工法とする場合、水平方向地盤反力係数が必要となり、下記の方法で変形係数 E<sub>o</sub> を決定する。

###### ア) ポーリング孔内で測定した変形係数

$$E_o = E \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

###### イ) 一軸または三軸圧縮試験で求めた変形係数

$$E_o = 0.5q_u$$

###### ウ) 平均N値より求める場合

$$E_o = 7 \text{ N (kgf/cm}^2\text{)} \rightarrow E_o = 700 \text{ N (kN/m}^2\text{)}$$

<sup>※9)</sup> 公共建築協会(1998年)『建築構造設計標準及び同解説』p. 185

<sup>※10)</sup> 公共建築協会(1998年)『建築構造設計標準及び同解説』p. 196

#### (4) 単位体積重量 (t)

本調査では土質試験を実施していないため、土質状況・N値から表5-6を参考に一般値を採用する(小数点以下四捨五入)。なお、火山灰層(Sv)については表5-7を参考にした。

表5-6 土の単位体積重量<sup>※11)</sup> [t/m<sup>3</sup> (kN/m<sup>3</sup>)]

地盤	土質	ゆるいもの	密なもの
自然地盤	砂および砂れき	1.8(17.6)	2.0(19.6)
	砂質土	1.7(16.6)	1.9(18.6)
	粘性土	1.4(13.7)	1.8(17.6)
盛土	砂および砂れき	2.0(19.6)	
	砂質土	1.9(18.6)	
	粘性土	1.8(17.6)	

表5-7 粗粒火山灰土の性質<sup>※12)</sup>

火山灰名 (記号)	上粒子密度 $\rho_s$ (g/cm <sup>3</sup> )	自然含水比 $w_n$ (%)	粒度配合(%)			湿潤密度 $\rho_w$ (g/cm <sup>3</sup> )	乾燥密度 $\rho_d$ (g/cm <sup>3</sup> )	間隙比 $e_g$	最大乾燥密度 $\rho_{dmax}$ (g/cm <sup>3</sup> )	最大含水比 $w_{w_p}$ (%)
			礫分	砂分	F					
騎ヶ岳 (Ko)	2.6 ~2.75	20 30	25 ~55	45 ~75	0	—	—	—	—	—
濁川 (Ng)	2.6	15	30	60	10	—	—	—	—	—
下洞爺 (T <sub>1</sub> ~3)	2.6 ~2.5	25 ~40	10 ~45	35 ~60	20 ~55	—	—	—	—	—
火打山 (S <sub>soft</sub> )	2.4 ~2.4	50	15	60	25	—	—	—	—	—
山中湖 (Kt)	2.4	50	15	60	25	—	—	—	—	—
火打山 (S <sub>soft</sub> )	2.2 ~2.4	20 ~65	0	40 ~85	25 ~60	—	—	—	—	—
摩周 (Maf)	2.4 ~2.5	25 ~35	15 ~30	50 ~60	20 ~35	—	—	—	—	—
火打山 (Kc)	2.4 ~2.5	45	~35	~50	25	—	—	—	0.85	65
轟丸安藤川 (Z-M)	2.7 ~2.8	20 ~40	5	50 ~70	15 ~50	1.9	1.5	0.85	—	—
青森 (Us-b)	1.8	95	80	20	0	—	—	—	—	—
標前 (Ta-a)	2.6 ~2.85	10 ~55	10 ~55	40 ~80	0 ~5	1.2 ~1.45	1	1.25	~1.65	1.3~1.45
標前 (Ta-b)	2.4 ~2.45	30 ~40	60	15 ~85	5	—	—	—	—	—
標前 (Ta-c)	2.75 ~2.8	15 ~35	5	35 ~60	10 ~90	1.4 ~1.5	1.05 ~1.35	1	~1.35~1.45	15~25
標前 (Ta-d)	2.45 ~2.65	140 ~220	75 ~80	5 ~25	0 ~5	—	—	—	—	—
寒風 (En)	2.7 ~2.85	70 ~120	35 ~55	20 ~40	10 ~45	1.1 ~1.2	0.6 ~1.2	0	~3.5	0.85
支笏 (Spfa-1)	2.3 ~2.5	75 ~105	5	35 ~45	0	—	—	—	—	—
支笏 (Spfa-2~6)	2.7 ~2.9	50 ~65	0	40 ~55	0 ~95	1.2 ~0.71	0.4 ~0.6	0	~5	—
支笏 (Spfa-7)	2.7 ~2.95	15 ~25	5	60 ~80	0	—	—	—	—	—
支笏 (Mafa)	2.4 ~2.55	110 ~145	50 ~80	15 ~40	5 ~30	—	—	—	1.2	50

#### (5) 透水係数 k (m/sec)

透水試験・揚水試験実施層については実測値、粒度試験実施層についてはD 20%粒径からの推定値を採用する。


\*11 地盤工学会(1992年)『新・土と基礎の設計計算演習』p. 5に一部加筆

\*12 地盤工学会北海道支部(1997)『北海道火山灰土の性質と利用』p. 32

## 5-5.まとめ

- 1) 本調査地は標高24m内外の沖積地であり、ここには下位より第四紀更新世の支笏火山噴出物が分布し、その上位を完新世の氾濫原堆積物が被覆して分布する。調査地で確認された地層は以下のとおりである。

時代		地層名	地層記号	主要構成物	N値 (平均)	特徴
四 世 紀 更新 世 新 世 紀	完 次 堆 積 層	疊土	Bk1	シルト質砂 火山灰質細粒 軽石質火山灰	3~9 (6.2)	堆土、粘性のある砂質土主体。 上部は草根混入。
		疊土	Bk2	火山灰質砂礫	2~10 (4.1)	鶴川付近のNo.3で確認。 砂利採取後の埋戻土?
	新 世 新 世 紀	粘性土	Ac	火山灰質シルト	2	軟質な火山灰質シルト。 粘性中位、含水量中くらい
		砂質土	Ab	火山灰質砂	7~19 (10.3)	全体に細粒で火山灰質。 径15mm以下の礫やシルト混在。
	支 笏 火 山 噴 出 物	礫質土	Ag	砂礫	22~40 (30.5)	径2~40mm(MAX100mm), 離量: 50~80% 基質: 細~粗粒砂質土
		支笏火山灰層	Sc	軽石混じり火山灰質砂	16~50 (36.3)	細粒~中粒砂で火山灰質、系2~30mmの礫や白色軽石が点在。深度15m以深は非常に良く絡まっている。



- 2) 確認された地下水位を以下にまとめる。

孔番	孔口標高 (m)	観測日	水位種類	GL-(m)	水位分布層
No. 1	24.08	10/5	初期水位	3.35	火山灰質砂(Ag)
		10/6	泥水位	1.84	火山灰質シルト(As)
No. 2	24.28	10/7	初期水位	3.91	砂礫(Ag)
		10/8	平衡水位	4.07	砂礫(Ag)
No. 3	24.08	10/7	初期水位	4.30	埋土(Bk2)
		10/7	泥水位	3.70	埋土(Bk2)

4) 調査地には建築構造物が計画されている。当該地での良質な支持地盤としては火山灰層(Sv)が該当する。したがって、支持層の深度より基礎形式は杭基礎となる。仮定条件における支持力算定結果では杭長・杭径にもよるが支持杭で569kN/本、摩擦杭では114~239kN/本以上期待できる。

5) 各層の地盤定数は以下のとおりである。

地層名	記号	設計N値	粘着力 C (t/m <sup>2</sup> )	内部摩擦角 φ (度)	変形係数 E (kN/m <sup>2</sup> )	単位体積重量 γ (kN/m <sup>3</sup> )	透水係数 k (m/sec)
粘性土	Ac	2	12	—	1400	14	—
砂質土	As	10	—	29	1100 (試験値)	17	$1.7 \times 10^{-7}$ (粒度試験)
礫質土	Ag	30	—	39	7400 (試験値)	19	$4.5 \times 10^{-4}$ (現場透水)
火山灰層 (深度15m以浅)	Sv	25	—	37	17500	15	$6.6 \times 10^{-5}$ (簡易揚水)
火山灰層 (深度15m以深)	Sv	48	—	45	33600	16	

以上、調査結果をもとに各項目についてまとめたが、各種工法等の選定に際しては構造物の重要性や施工性・安全性・経済性等を総合的に勘案し決定されたい。

## 6. 追加資料－水理地質

本調査では表層地質の透水性と水質を把握するために現場透水試験、水質試験を実施し、前記の結果を得た。また、採水に当たり簡易揚水試験を試験的に実施した。これらの結果と水理地質資料を比較し、地下水利用について小考察する。

### (1) 調査地の透水性と水質

- 付近の水位は標高 20m±を示し、漁川へ低下する。
- 火山灰系の表層土質は透水性が低い。
- 砂礫の透水性は中位であるが、金気臭を帯び地下水も多くない（簡易揚水試験）。
- 支笏火山灰層 Sv の限界揚水量は把握できなかったが、透水性は低い。

以上より本施設の基礎工法との関連、水理環境の変化等を勘案すると、地下水利用はで  
きれば回避することが望ましいと考える。

表 6-1

本調査結果のまとめ

孔内水位標高 GK m	(西側) No. 1 : 20.73m	(中央) No. 2 : 20.37m	(漁川側) No. 3 : 19.78m
地層と土質	粘性土 Ac 火山灰質シルト	砂質土 As 火山灰質砂	礫質土 Ag 砂礫
地盤の透水係数 m/s	$10^{-7}$ 未満	$1.78 \times 10^{-7}$	$4.5 \times 10^{-4}$ (参考:簡易揚水試験) $6.6 \times 10^{-5}$
地盤の透水性 図4-2 (p. 19)	非常に低い	低い	中位
水質試験結果			(採水深度 7.5m) 大腸菌: 不検出 鉄化合物: 20.6mg/l 硝酸窒素: 0.04mg/l 臭氣: 金気臭 (採水深度 15.0m) 大腸菌: 不検出 鉄化合物: 14.4mg/l 硝酸窒素: 0.04mg/l 臭氣: 沼沢臭
図6-1該当地質	完新統から扇状地盤Ks	扇状地盤Ks	支笏火山噴出物 Sv

### (2) 恵庭市の深井戸

恵庭市周辺には工業用水井戸が多数あることを一般公表資料で確認した。

恵庭千歳地域の水理地質資料として、北海道地下資源調査所資料<sup>参考1</sup>、および国土庁全国地下水資料台帳<sup>参考2</sup>等がある。前者は最近の水理地質の考え方と井戸状況を整理し、後者は昭和37年から54年までに掘られた深度30m以上の深井戸の詳細資料である（表6-2および章末の国土庁地下水台帳井戸資料）。旧恵庭市し尿処理場も整理番号No.130（井戸番号EN10）として記載されている。

参考1 北海道立地下資源調査所(1996)：北海道の地下水資源 石狩低地帯主部。

参考2 國土庁土地局國土調査課(1982)：全国地下水(深井戸)資料台帳 北海道編、9. 札幌、p. 175-628.

表 6-2

恵庭市周辺の井戸<sup>参考3</sup>

整理番号 (井戸番号)	位置(経度/緯度)		地質名称と下限深度 <sup>③</sup>					深度 <sup>④</sup> 口径mm	揚水量 m <sup>3</sup> /日
	さく井 完了年	所有者	砂礫	火山灰、 火山灰混砂	溶結 凝灰岩	軽石砂礫 混じり砂	泥炭亞炭 粘土他		
No. 130 (EN10)	141° 36' 29" / 42° 54' 40"		-6	-20	-33	-52	-62	200m Φ300	1226
	S43. 1. 8 恵庭市し尿処理場								
No. 131 (EN19)	141° 35' 46" / 42° 52' 07"		-20		-61	-65	-66	250m Φ300	1200
	S45. 9. 10 森永乳業(株)札幌工場								
No. 132 (EN13)	141° 35' 46" / 42° 52' 38"		-16	-27	-39	-65	-75	220m Φ200	1045
	S46. 8. 26 吉野石こう(株)恵庭工場								
No. 146 (EN05)	141° 33' 17" / 42° 54' 18"		-11	-23	-40	-64	-65	68m Φ150	432
	S46. 2. 25 合同容器株								
No. 147	141° 34' 05" / 42° 53' 27"			-22	-36	-65		65m Φ150	432
	S46. 7. 30 (株)前田石油								
No. 148	141° 35' 31" / 42° 53' 46"		-9. 5	-24	-33	-50	-51	150m Φ200	-
	S46. 12. 20 恵庭市								
No. 150 (EN03)	141° 33' 32" / 42° 54' 04"			-21	-47	-63	-73	180m Φ200	500
	S43. 7. 20 恵庭コンクリート工業株								

これらは孔径 150~300mm/掘削深度 65~250m の工業用深井戸であるが、採水ストレーナーの深度は日揚水量が多量なほど深く、3~4箇所にストレーナーが設置されている(表 6-2)。

### (3) 水理地質の推察

本調査孔は施設の基礎地盤状況と水位確認を目的とし、N 値が 50 以上を示す支笏火山灰層 Sv の確認後終了した。調査孔の 20m 以深の土質は、近傍の深井戸資料に示された水理地質区分と比較すると、支笏火山噴出物 Sv の溶結凝灰岩・軽石混じり砂、上部更新統 Ku の泥炭亞炭等が連続して分布すると推測される(表 6-3)。また、表 6-2 の深井戸は全て溶結凝灰岩以深から採水している。

表 6-3

水理地質区分の比較<sup>参考3</sup>


孔番 または 整理番号	水理地質名と下限深度 <sup>③</sup>					所在地
	砂礫	火山灰、 火山灰混砂	溶結 凝灰岩	軽石砂礫 混じり砂	泥炭亞炭 粘土他	
	扇状地盤Ks	支笏火山噴出物 Sv			上部更新統Ku	
No. 147		-22	-36	-65		柏木371番地
本調査孔 No. 1~3	-8から-9. 5	-20				南島松817番地
No. 148	-9. 5	-24	-33	-50	-51	旧恵庭市施設 南島松835番地
No. 130 (EN10)	-6	-20	-33	-52	-62	旧恵庭市し尿処理場 南島松839番地

地下資源調査所資料では、「恵庭市の西部丘陵から JR 千歳線付近には支笏火山噴出物 Sv の火碎流堆積物 SpfI が連続して分布し、下部には溶結した溶岩状の岩石が分布し、上部には透水性が小で水量的に小規模な帶水層を形成する非溶結の火山灰層が分布<sup>参考4</sup>する」ことが示されている(参考図 6-1)。

参考3 國土府土地局國土調査課(1982)：全国地下水(深井戸)資料台帳 北海道編、9. 札幌、p. 262~272.

参考4 北海道立地下資源調査所(1996)：北海道の地下水資源 石狩低地帯主部、p. 25~27.

以上、資料からの推測に過ぎないが、本施設の維持に必要な水量によっては深度40～50mからの井戸水利用も一案として検討されたい。



参考図 6-1 恵庭千歳地域の調査井と地質断面II（加筆）参考4

参考資料 1 - 国土庁全国地下水資料台帳より (No. 130~150)

No. 130

井戸の位置		北海道石狩支厅恵庭市南島松839番地			
所有者又は 管理者の氏名	恵庭市下水処理場	万地図面名	メッシュコード番号	経度-緯度	
		恵庭	6441-24	141°36' 29" - 42°54' 40"	
施工業者の氏名	錦田さく	さく井開始	42年 10月 29日		
		さく井完了	43年 1月 8日		
機械の種類	バーカッショ	自然水位	42年 12月	m	
地 形			年 月	m	
地盤高	m	揚水水位	42年 12月	4.5 m	
さく井の使用目的	雜用 水		年 月	m	
さく井の深さ	200.0 m	揚水量	42年 12月	1,226 m <sup>3</sup> /d	
ストレーナ	2 倍		年 月	m <sup>3</sup> /d	
	31.5 m	自噴量	年 月	m <sup>3</sup> /d	
口径	300 mm		年 月	m <sup>3</sup> /d	
深さ m	化石	地質名称	深度 m	化石	地質名称
	動植			動植	
0.0 ~ 1.5		表 土	~		
1.5 ~ 6.0		砂 砂	~		
6.0 ~ 20.0		火山灰混り砂	~		
20.0 ~ 33.0		溶結凝灰岩	~		
33.0 ~ 52.0		粗石砂礫混り砂	~		
52.0 ~ 62.0		並巣シルト互層	~		
62.0 ~ 110.0		粘 土	~		
110.0 ~ 116.0		亞 炭	~		
116.0 ~ 118.0		粘土砂互層	~		
118.0 ~ 135.0		シ ル ト	~		
135.0 ~ 154.0		砂	~		
154.0 ~ 161.0		シ ル ト	~		
161.0 ~ 169.0	○	貝殻混石混り砂	~		
169.0 ~ 177.0		砂 砂	~		
177.0 ~ 200.0		細 砂	~		
~			~		
ストレーナの位置	135.0 ~ 149.0 ~ 14.0		~	~	~
	159.0 ~ 176.5 ~ 17.5		~	~	~
	~ ~		~	~	~
水 質	水 温	10.5 °C	塩 素	4.26 ppm	カルシウム ppm
	p H	7.6	蒸発残留物	0.16 ppm	マグネシウム ppm
	硫酸性炭素	ppm	純 硬 度	29 ppm	硫酸根 ppm
	亜硫酸性炭素	ppm	鉄	微量 ppm	Mアルカリ度 ppm
	アンモニア性炭素	少 量 ppm	飲料の適否	適	遊マanganese ppm カリ消費量 ppm
					7.26 ppm

井戸の位置		北海道石狩支庁恵庭市戸倉615番地			
所有者又は 管理者の氏名	森永乳業株式会社	当方地図図面名	メッシュコード番号	緯度・経度	
施工業者の氏名	鈴木建設	惠庭	6441-24	45年7月29日	141°35'46"-42°52'07"
		さく井開始			
		さく井完了		45年9月10日	
機械の種類	パーカッション	自然水位	45年9月		9.0 m
地盤形			年月		m
地盤高	m	揚水水位	45年9月		13.6 m
さく井の使用目的	雑用 水		年月		m
さく井の深さ	250.0 m	揚水量	45年9月		1,200 m³/d
ストレーナ	1階		年月		m³/d
	50.0 m	自噴量	年月		m³/d
口径	300 mm		年月		m³/d
深度m	化石 動植	地質名称	深度m	化石 動植	地質名称
0.0~0.5		灰土	166.0~183.0		粘土
0.5~2.0		褐色土	183.0~196.0	○	粘土質混り砂
2.0~5.0		燧石	196.0~206.0		砂礫
5.0~9.0		燧石混り砂	206.0~231.0		荒砂(燧石含む)
9.0~20.0		砂礫	231.0~238.0		粘土混り砂礫
20.0~61.0		燧灰岩	238.0~246.0	○	貝殻混り砂
61.0~65.0		燧石混り砂	246.0~250.0		粘土・砂互層
65.0~66.0		泥炭	~		
66.0~86.0		粘土	~		
86.0~95.0		燧石混り砂	~		
95.0~114.0		風化土	~		
114.0~120.0		粘土質燧石混り砂礫	~		
120.0~144.0		粘土	~		
144.0~146.0	○	貝殻混り砂	~		
146.0~162.0		粘土	~		
162.0~166.0		粘土・砂互層	~		
ストレーナの位置	184.0~234.0~50.0		~	~	~
	~		~	~	~
	~		~	~	~
水質	水温	11.0 °C	鉛濃度	32.57 ppm	カルシウム ppm
	pH	7.6	蒸発残留物	172 ppm	マグネシウム ppm
	硝酸性塗素	ppm	総硬度	77.52 ppm	硫酸 ppm
	亜硝酸性塗素	ppm	鉄	0.17 ppm	Mアルカリ度 131.34 ppm
	アンモニア性塗素	多量 ppm	飲料の適否	不適	過マンガン酸カリ消費量 13.46 ppm

井戸の位置		北海道石狩支庁恵庭市黄金町61番地				
所有者又は 管理者の氏名	北海道吉野石こう物 恵庭工場	地方地図圖幅名	メッシュコード番号	経度・緯度		
施工業者の氏名	物　日　さ　く	さく井開始	46年 6月 26日			
		さく井完了	46年 8月 26日			
機械の種類	バーカッショーン	自然水位	46年 8月	6.2 m		
地　形		年　月		m		
地盤高	m	揚水水位	46年 8月	16.2 m		
さく井の使用目的	工業用水	年　月		m		
さく井の深度	220.0 m	揚水位	46年 8月	1,045 m³/d		
ストレーナ	2.4 m	年　月		m³/d		
	17.0 m	年　月		m³/d		
口径	2.50 m 2.00 mm	自吸位	年　月	m³/d		
深度 m	化石	地質名称		化石	地質名称	
	動植			動植		
0.0 ~ 4.5	○	泥炭	~			
4.5 ~ 16.0		玉石混り砂砾	~			
16.0 ~ 27.0		火山灰混り砂	~			
27.0 ~ 39.0		板状岩	~			
39.0 ~ 65.0		火山灰	~			
65.0 ~ 75.0	○	泥炭	~			
75.0 ~ 85.0		火山灰混り砂	~			
85.0 ~ 189.0		粘土	~			
189.0 ~ 195.0	○	貝殻混り砂	~			
195.0 ~ 208.0		粘土夾み砂砾	~			
208.0 ~ 210.0		粘土混り砂砾	~			
210.0 ~ 215.0		砂砾	~			
215.0 ~ 220.0		砂礫混り砂	~			
~			~			
~			~			
~			~			
ストレーナの位置	189.0 ~ 195.0 = 6.0		~ =	~ =		
	209.0 ~ 220.0 = 11.0		~ =	~ =		
	~ =		~ =	~ =		
水　質	水温	°C	塩度	5.49 ppm	カルシウム	ppm
	pH	7.8	蒸発残留物	ppm	マグネシウム	ppm
	硝酸性窒素	痕跡 ppm	総硬度	56.5 ppm	硬度	ppm
	亜硝酸性窒素	ppm	鉄	微量 ppm	Mアルカリ度	ppm
	アンモニア性窒素	極多 ppm	飲料の適否	不適	過マンガン酸カリ活性度	2.48 ppm

井戸の位置		北海道石狩支庁恵庭市柏木720番地					
所有者又は管理者の氏名	合同会社	1万地区図幅名	メッシュコード番号	深度 - 深度			
施工業者の氏名	端島田工業	恵庭	6441-24	141°33'17" - 42°54'18"			
さく井開始				46年 1月 10日			
さく井完了				46年 2月 25日			
機械の種類	バーカッショソ	自然水位	46年 2月	12.5 m			
池形			年 月	m			
地盤高	m	揚水水位	46年 2月	13.0 m			
さく井の使用目的	工業用水		年 月	m			
さく井の深底	68.0 m	揚水能	46年 2月	432 m³/d			
ストレーナ	3 m		年 月	m³/d			
口径	150 mm	自噴量	年 月	m³/d			
			年 月	m³/d			
深度 m	化石 動植物	地質名称		深度 m	化石 動植物	地質名称	
0.0 ~ 6.0		砂礫混り粘土		~			
6.0 ~ 11.0		砂 粒		~			
11.0 ~ 23.0		火 山 灰		~			
23.0 ~ 40.0		硬 灰 岩		~			
40.0 ~ 47.0		火 山 灰 砂		~			
47.0 ~ 57.0		火 山 灰 砂		~			
57.0 ~ 64.0		荒 砂		~			
64.0 ~ 65.0		泥 崩		~			
65.0 ~ 68.0		粘土・砂互層		~			
~				~			
~				~			
~				~			
~				~			
~				~			
~				~			
ストレーナの位置	28.5 ~ 34.0 = 5.5	~		~	~		
	35.0 ~ 46.0 = 11.0	~		~	~		
	51.5 ~ 62.5 = 11.0	~		~	~		
水質	水温	°C	塩素	ppm	カルシウム	ppm	
	pH		蒸発残留物	ppm	マグネシウム	ppm	
	硝酸性窒素	ppm	総硬度	ppm	硫酸	ppm	
	亜硝酸性窒素	ppm	鉄	ppm	Mアルカリ度	ppm	
	アンモニア性窒素	ppm	飲料の適否	適	過マンガン酸カリ消費量	ppm	

井戸の位置		北海道石狩支厅恵庭市柏木371番地					
所有者又は 管理者の氏名	株式会社 前田石油	1/4万地図面番号	メッシュコード番号	経度・緯度			
		恵庭	6441-24	141°34'05"	-42°53'27"		
施工業者の氏名	鶴島田工業	さく井開始	46年6月1日				
		さく井完了	46年7月30日				
機械の種類	バーカッショーン	自然水位	46年7月	6.7 m			
地 形			年 月	m			
地 銀 高	m	揚水水位	46年7月	8.9 m			
さく井の使用目的	飲 水 用 水		年 月	m			
さく井の深度	65.0 m	揚水量	46年7月	432 m³/d			
ストレーナ	1 枚		年 月	m³/d			
ストレーナ	27.5 m	自噴量	年 月	m³/d			
口 径	150 mm		年 月	m³/d			
深 底 m	化石	地 質 名 称		深 底 m	化石	地 質 名 称	
	動 植				動 植		
0.0 ~ 1.0		表 士		~			
1.0 ~ 2.0		火 山 灰		~			
2.0 ~ 4.0		酸性火成岩		~			
4.0 ~ 15.0		火 山 灰		~			
15.0 ~ 17.0		火 山 灰 砂		~			
17.0 ~ 22.0		火 山 灰		~			
22.0 ~ 36.0		凝灰岩		~			
36.0 ~ 41.0		火 山 灰 砂		~			
41.0 ~ 56.0		火 山 灰 荒砂		~			
56.0 ~ 65.0		火 山 砂		~			
~				~			
~				~			
~				~			
~				~			
~				~			
ストレーナの位置	37.5 ~ 65.0 = 27.5		~ ~		~ ~		
	~ ~		~ ~		~ ~		
	~ ~		~ ~		~ ~		
水 質	水 温	°C	塩 度	ppm	カルシウム	ppm	
	pH		蒸発残留物	ppm	マグネシウム	ppm	
	硝酸性窒素	ppm	総硬度	ppm	硫酸	ppm	
	亜硝酸性窒素	ppm	鉄	ppm	Mアルカリ度	ppm	
	アンモニア性窒素	ppm	飲料の適否	適	過マンガン酸カリ消費量	ppm	

井戸の位置		北海道石狩支庁恵庭市恵島松335番地			
所有者又は 管理者の氏名		恵 庭	万地図図幅名	メッシュコード番号	経度・緯度
施工業者の氏名		恵島田工業	恵 庭	6441-24	141°35'31"-42°53'46"
さく井開始				46年 10月 1日	
さく井完了				46年 12月 20日	
機械の種類		バーカッショーン	自然水位	46年 12月	+0.3 m
地 形				年 月	m
地 鮎 高		m	揚水水位	年 月	m
さく井の使用目的		雜用 水		年 月	m
さく井の深度		150.0 m	揚水量	年 月	m³/d
ストレーナ		4 層		年 月	m³/d
		55.0 m	自 濱 紙	46年 12月	72 m³/d
口 径		200 mm		年 月	m³/d
深 底 m	化 石	地 質 名 称		化 石	地 質 名 称
	動 植			動 植	
0.0 ~ 9.5		玉 石 砂 利		124.0 ~ 129.0	泥 岩
9.5 ~ 24.0		火 山 磨 火山灰砂		129.0 ~ 137.0	粘 土
24.0 ~ 33.0		磨 灰 岩		137.0 ~ 150.0	中 沙
33.0 ~ 47.0		火 山 灰		~	
47.0 ~ 50.0		粘土混り火山灰		~	
50.0 ~ 51.0		泥 岩		~	
51.0 ~ 52.0		粘土・砂互層		~	
52.0 ~ 54.0		粘 土		~	
54.0 ~ 71.0		火 山 灰 砂		~	
71.0 ~ 84.0		粘 土		~	
84.0 ~ 85.0		砂		~	
85.0 ~ 106.0		粘 土		~	
106.0 ~ 109.0		砂		~	
109.0 ~ 113.0		粘 土		~	
113.0 ~ 119.0		砂		~	
119.0 ~ 124.0		シルト質粘土		~	
ストレーナの位置	25.5 ~ 47.5 = 22.0		139.0 ~ 150.0 = 11.0		~
	56.5 ~ 67.5 = 11.0		~		~
	106.0 ~ 117.0 = 11.0		~		~
水 質	水 温	°C	塩 度	ppm	カルシウム ppm
	p H		蒸発残留物	ppm	マグネシウム ppm
	硝酸性窒素	ppm	総 硬 度	ppm	総 濃 度 ppm
	亞硝酸性窒素	ppm	鉄	ppm	Mアルカリ度 ppm
	アンモニア性窒素	ppm	飲料の適否	不 通	過マンガン酸カリ消費量 ppm

井戸の位置		北海道石狩支庁恵庭市柏木町776番地			
所有者又は 管理者の氏名	恵庭コンクリート工業株	当方地図印記名	メッシュコード番号	経度・緯度	
		恵庭	6441-24	141°33'32"-42°54'04"	
施工業者の氏名	鈴ヤハタ	さく井開始	43年5月21日		
		さく井完了	43年7月20日		
機械の種類	バーカッショナ	43年7月		-13.2 m	
地 形	自然水位	年 月			m
地 鮮 高	m	揚水水位	43年7月	26.4 m	
さく井の使用目的	工業用水	年 月			m
さく井の深度	180.0 m	揚水量	43年7月	500 m³/d	
ストレーナ	2層	年 月			m³/d
	33.0 m	自噴量	年 月		m³/d
口 径	200 mm	年 月			m³/d
深度 m	化石	地質名称	深度 m	化石	地質名称
	動 植			動 植	
0.0~ 3.5		表 土	175.0~180.0		粘 土
3.5~ 21.0		火山灰質砂	~		
21.0~ 47.0		溶結凝灰岩	~		
47.0~ 52.5		砂 (細粒)	~		
52.5~ 63.0		砂 (粗粒)	~		
63.0~ 73.0		泥 炭	~		
73.0~ 76.5		粘 土	~		
76.5~ 80.5		砂 (中粒)	~		
80.5~ 108.5		粘 土	~		
108.5~ 114.0		玉石混り疊	~		
114.0~ 123.0		粘土・砂互層	~		
123.0~ 127.0		砂 (細粒)	~		
127.0~ 137.5		粘 土	~		
137.5~ 141.5		更 炭	~		
141.5~ 144.0		粘 土	~		
144.0~ 175.0		疊混り砂	~		
ストレーナの位置	108.5~114.0~ 5.5	~ -	~ -		
	147.0~174.5~ 27.5	~ -	~ -		
	- -	~ -	~ -		
水 質	水 温	°C	塩 素	7.26 ppm	カルシウム ppm
	p H	7.1	蒸発残留物	ppm	マグネシウム ppm
	硝酸性鉄素	不検出 ppm	総硬 度	45.8 ppm	炭 酸 ppm
	亜硝酸性鉄素	不検出 ppm	鉄	極めて多量 ppm	Mアルカリ度 ppm
	アンモニア性 窒 素	極めて多量 ppm	飲料の適否	不適	過マンガン酸 カリ消費量 11.8 ppm


参考資料 2－旧河川流路（昭和 22 年撮影、航空写真使用－恵庭市）



水質関係現場写真 — 水質採取および簡易揚水試験



簡易揚水試験  
深度7.50m



揚水状況




揚水状況 深度7.5m  
バルブ全開:30L/min

比較的きれいな状態




簡易揚水試験 深度14.5~15.0m



揚水状況(1回目)

こまかい砂も同時に吸い上げており、濁っている



揚水状況



水質検査(採水状況) 1回目



水質検査(採水状況) 2回目

ボーリング柱状図



# ボーリング柱状図


調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.1号孔		調査位置		調査期間		北緯	
	発注機関	調査業者名	三共ボーリング株式会社	主任技師	山崎淳	現場代理人	平成16年9月10日～16年11月9日	東経
孔口標高	24.08m	角上	北0°	地盤勾配	水準0°	試錐機	鋼研製OP-1型	ハンマー落下用具
総掘進長	20.00m	下度	西0°	東	船底0°	エンジン	ヤンマーNFD-9型	ポンプ



# ボーリング柱状図


調査名 (仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.2号孔	調査位置	恵庭市南島松地内			北緯
発注機関	恵庭市建設部建築課			調査期間 平成16年9月10日～16年11月9日		
調査業者名	三鉄ボーリング株式会社	主任技師 山崎淳	現場代理人 出口正雄	コアアダプター	国安克宏	ボーリング責任者 野口誠
孔口標高	24.28m	角上 180° 方北 0° 地盤勾配	270° 90°	水平 0°	船直 90°	ハンマー落下降用 半自動
総掘進長	20.00m	下度	東 180° 西 0°	南 180° 北 0°	エンジン ヤンマ-NFD-9型	ポンプ



# ボーリング柱状図


調査名 (仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

シートNo.


ボーリング名	No.3号孔	調査位置	恵庭市南島松地内			北緯
発注機関	恵庭市建設部建築課			調査期間	平成16年9月10日～16年11月9日	東經
調査業者名	三経ボーリング株式会社 電話(011-747-35901)	主任技師 山崎淳	現代理人	出口正雄	コアアダプター 鑑定者 国安克宏	ボーリング責任者 鈴木新一
孔口標高	24.08m	角上 180° 方北 0° 地盤勾配 90° 水平 0°	試錐機	鋼研製 KT-1型	ハンマー落下用具	半自動
総掘進長	20.00m	角度 下 0° 向 180° 南	エンジン	ヤンマー製 NFD-9-BK型	ポンプ	



ボーリング柱状図

図 1-2 調査平面図

$S = 1 : 1,000$



# ボーリング柱状図


調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.1号孔		調査位置		調査期間		北緯	
	発注機関	調査業者名	三共ボーリング株式会社	主任技師	山崎淳	現場代理人	平成16年9月10日～16年11月9日	東経
孔口標高	24.08m	角上	北0°	地盤勾配	水準0°	試錐機	鋼研製OP-1型	ハンマー落下用具
総掘進長	20.00m	下度	西0°	東	船底0°	エンジン	ヤンマーNFD-9型	ポンプ



# ボーリング柱状図


調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.2号孔	調査位置	北緯	
発注機関	恵庭市建設部建築課	調査期間	平成 16年 9月 10日 ~ 16年 11月 9日	東 緯
調査業者名	三鉄ボーリング株式会社 電話(011-747-5901)	主任技師	山崎 淳	現場代理人 出口 正雄 コア アダム
孔口標高	24.28m	方位	北 0°	地盤勾配 水平 0°
総掘進長	20.00m	深度	下限 0°	上限 90° 東 西 180° 南 船直 90°



# ボーリング柱状図


調査名 (仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.3号孔	調査位置	恵庭市南島松地内			北緯
発注機関	恵庭市建設部建築課			調査期間	平成16年9月10日～16年11月9日	東經
調査業者名	三経ボーリング株式会社 電話(011-747-35901)	主任技師 山崎淳	現代理人	出口正雄	コアアダプター	国安克宏
孔口標高	24.08m	角上 180° 方向 90°	北 0° 地盤勾配	水準 0°	試錐機	鋼研製KT-1型
総掘進長	20.00m	下 0° 度	西 90° 東 180° 南	鉛直 90°	使用機種	エンジン ハンマー落下用具 ポンプ
						ボーリング責任者 鈴木新一



コ ア 写 真

0. 0M ~ 5. 0M



5. 0M ~ 10. 0M



10.0M ~ 15.0M



15.0M ~ 20.0M



0.0M ~ 5.0M



5.0M ~ 10.0M



No. 2 号孔

10.0M ~ 15.0M



15.0M ~ 20.0M



0. 0M ~ 5. 0M



5. 0M ~ 10. 0M



10.0M ~ 15.0M




15.0M ~ 20.0M



地 質 断 面 図

## 地質断面図

S = 1 : 200




# 断面図

S = 1 : 200

地層構成表

時代	地層名	地層記号	主要構成物	N値 (平均)	特徴
完新第四紀	二次堆積層	Bk1	シルト質砂 火山灰質細砂 軽石質火山灰	3~9 (6.2)	粘土。粘性のある砂質土主体。 上部は草根混入。
	埋煙	Bk2	火山灰質砂砾	2~10 (4.1)	漁川付近のNo.3で確認。 砂利採取後の埋煙土。
	粘性土	Ac	火山灰質シルト	2	軟質な火山灰質シルト。
	砂質土	As	火山灰質砂	7~19 (10.3)	粘性中位、含水量中くらい。 全体に細粒で火山灰質。 径5mm以下の塵やシルト混在。
	機械質土	Ag	砂	22~40 (30.8)	径5mm以下の塵やシルト混在。 保水率: 50~80% 基質: 細~粗粒砂主体
	更新世	Sv	軽石混じり 火山灰質砂	16~50 (標高5m以下は非常に良く締まる)	火山灰質細石が点在。 標高5m以下は非常に良く締まる。











標準貫入試験打撃貫入曲線図

# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 N o. 1号孔 (1)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 No. 1号孔 (2)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 No. 1号孔 (3)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 No. 2号孔 (1)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 No. 2号孔 (2)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 N o. 2号孔 (3)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 No. 3号孔 (1)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_









調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 N o. 3号孔 (2)



# 標準貫入試験 打撃貫入曲線図

No. \_\_\_\_\_

調査名 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託 調査地点番号 N o. 3号孔 (3)



孔 内 水 位 觀 測 記 錄 表

## 孔內水位觀測記錄表

ボーリング  
標 高(m)  
24.08






現場透水試験データシート

JGS 1314	単孔を利用した透水試験（非定常法／直線勾配法）		
調査件名（仮称）道と川の艶新築工事地質調査委託	試験年月日 平成16年10月18日		
地点番号（地盤高） No.2号孔	試験者 野口 誠		
試験条件	試験方法	汲上げ(回復)／投入	天候
	試験区間の深さ GL m	-4.50 ~ -5.50	管口の高さ GL m
	試験区間の長さ L m	1.00	上部離隔長 L <sub>1</sub> m
	平衡水位測定	試験前／試験後	下部離隔長 L <sub>2</sub> m
	平衡水位 h <sub>0</sub> GL m	-4.050	試験区間の孔径 D m 0.083
	試験開始水位差 s <sub>p</sub> m	0.260	測定パイプの内径 d m 0.077
			等価内径 d <sub>e</sub> m 0.077
試験記録			
経過時間 t s	水位測定管内水位 h GLm	水位差 s (=h <sub>0</sub> -h) m	h-t 曲線 経過時間 t (s)
0	-4.310	0.260	0 200 400 600 -4.1 -4.2 -4.3 -4.4
5	-4.150	0.100	
10	-4.120	0.070	
15	-4.100	0.050	
30	-4.090	0.040	
40	-4.080	0.030	
50	-4.080	0.030	
60	-4.080	0.030	
90	-4.070	0.020	
120	-4.070	0.020	
150	-4.070	0.020	
180	-4.070	0.020	
210	-4.070	0.020	
240	-4.070	0.020	
270	-4.070	0.020	
300	-4.070	0.020	
360	-4.070	0.020	
420	-4.070	0.020	
480	-4.070	0.020	
540	-4.070	0.020	
600	-4.070	0.020	
900	-4.070	0.020	
1200	-4.070	0.020	
1500	-4.070	0.020	
1800	-4.060	0.010	
2700	-4.050	0.000	
試験結果			
直線上の点座標 t <sub>1</sub> s	0.0	直線勾配 a 1/s	8.30E-02
直線上の点座標 t <sub>2</sub> s	5.0	透水係数 k m/s	4.50E-04
直線上の点座標 s <sub>1</sub> m	0.260	a =	$\frac{\log(s_1/s_2)}{t_2 - t_1}$
直線上の点座標 s <sub>2</sub> m	0.100	k =	$\frac{(2.3d_e)^2}{8L} \log\left[\frac{2L}{D}\right] a$

特記事項



孔内水平載荷試験データシート

備 考

N=8, 火山灰質砂

## 図 孔内水平載荷試験整理図

調査名・地点 : (仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

試験孔(測点)番号 : No.1

測定深度(中心深度) : GL -4.00 m

試験者氏名 : 高村 和夫

試験年月日 : 2004年10月7日


自然水位 : GL -3.35 m

孔内水位 : GL -3.62 m

【備考】

N=8, 火山灰質砂

静止土圧 $P_0$ kN/m <sup>2</sup>	降伏圧 $P_y$ kN/m <sup>2</sup>	破壊圧 $P_I$ kN/m <sup>2</sup>	地盤係数 $K_m$ MN/m <sup>3</sup>	弾性係数 $E_m$ MN/m <sup>3</sup>	中间半径 $r$ m cm
32.60	82.51	125.30	18.273	1.127	4.75



## 孔内水平載荷試験結果一覧表

キャリブレーション

## 識別タイトル

圧力 (kN/m <sup>2</sup> )	H (cm)
25.51	2.00
49.05	4.00
66.71	6.00
80.44	8.00
91.23	10.00
101.04	12.00
108.89	14.00
115.76	16.00
121.64	18.00
126.55	20.00
131.45	22.00
135.38	24.00
138.32	26.00
142.24	28.00
145.19	30.00
148.13	32.00
151.07	34.00
154.02	36.00
156.96	38.00
158.92	40.00


圧力 (kN/m <sup>2</sup> )	H (cm)
161.86	42.00
163.83	44.00
166.77	46.00
168.73	48.00

圧力 (kN/m <sup>2</sup> )	H (cm)

圧力 (kN/m <sup>2</sup> )	H (cm)

備考:

図 キャリブレーションデータ





## 図 孔内水平載荷試験整理図

調査名・地点：(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

試験孔(測点)番号：No.2

測定深度(中心深度)：GL 5.00 m

試験者氏名：高村 和夫

試験年月日：2004年10月12日


自然水位：GL -3.91 m

孔内水位：GL -3.91 m

### 【備考】

N=22, 磨混じり砂

静止土圧 $P_0$ kN/m <sup>2</sup>	降伏圧 $P_y$ kN/m <sup>2</sup>	破壊圧 $P_f$ kN/m <sup>2</sup>	地盤係数 $K_m$ MN/m <sup>3</sup>	弾性係数 $E_m$ MN/m <sup>2</sup>	中間半径 $r$ cm
112.05	438.03	896.43	128.185	7.489	4.49



## 孔内水平載荷試験結果一覧表

記録用紙

調査名・地点						(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託										
試験孔(測点)番号	No.3		初期スタンドパイプ水位 H0				0.40 (cm)									
測定深度(中心深度)	GL -6.00 (m)		挿入後スタンドパイプ水位 H0'				1.90 (cm)									
試験者氏名	古屋 貴規		初期ゴムチューブ半径				4.0 (cm)									
試験年月日	2004年10月 6日		ゴムチューブ有効長さ				60.0 (cm)									
自然水位	GL -4.30 (m)		容積計内部断面積				108.50 (cm <sup>2</sup> )									
孔内水位	GL -3.95 (m)		試験方式	等分布荷重方式(1室型)												
タンク高さ	0.00 (m)		ボアソン比	0.30	Ps =	27.08 (kN/m <sup>2</sup> )										
セル水圧 kN/m <sup>2</sup>	ガス圧 kN/m <sup>2</sup>	スタンドパイプよみH' (cm)				$\Delta H$ cm	H cm	P <sub>c</sub> kN/m <sup>2</sup>	P <sub>c</sub> -P kN/m <sup>2</sup>	P <sub>e</sub> kN/m <sup>2</sup>	r cm					
		15秒	30秒	60秒	120秒											
19.62	19.62	2.70	3.20	3.80	4.20		1.50	19.63	19.63	7.45	4.11					
39.24	39.24	4.60	4.80	4.90	5.30		1.00	3.80	46.70	27.08	0.00	4.26				
58.86	58.86	5.70	5.90	6.10	6.20		0.50	4.90	57.00	17.76	9.32	4.34				
78.48	78.48	6.70	7.20	7.60	7.80		0.30	5.80	64.94	6.08	20.99	4.40				
98.10	98.10	8.10	8.20	8.30	8.50		0.60	7.40	76.32	-2.16	29.23	4.50				
117.72	117.72	8.80	8.90	9.00	9.20		0.30	8.10	80.98	-17.12	44.20	4.55				
137.34	137.34	9.50	9.60	9.70	9.80		0.30	8.80	84.76	-32.96	60.04	4.59				
156.96	156.96	9.90	10.00	10.10	10.30		0.20	9.40	87.99	-49.35	76.42	4.63				
176.58	176.58	10.60	10.70	10.80	10.90		0.30	9.90	90.69	-66.27	93.35	4.66				
196.20	196.20	11.10	11.30	11.50	11.80		0.20	10.50	93.68	-82.90	109.97	4.70				
215.82	215.82	12.00	12.10	12.20	12.50		0.50	11.40	98.10	-98.10	125.18	4.75				
235.44	235.44	12.80	12.90	13.00	13.20		0.40	12.10	101.43	-114.39	141.46	4.79				
255.06	255.06	13.50	13.60	13.80	14.00		0.30	12.80	104.18	-131.26	158.34	4.83				
274.68	274.68	14.20	14.30	14.60	14.80		0.40	13.60	107.32	-147.74	174.82	4.88				
294.30	294.30	15.00	15.20	15.50	15.80		0.50	14.40	110.26	-164.42	191.49	4.93				
313.92	313.92	16.10	16.30	16.70	17.20		0.60	15.40	113.70	-180.60	207.68	4.99				
333.54	333.54	17.50	17.80	18.10	18.50		0.90	16.80	118.11	-195.81	222.88	5.07				
353.16	353.16	18.90	19.10	19.40	20.10		0.70	18.10	121.89	-211.65	238.73	5.14				
372.78	372.78	20.50	20.80	21.20	22.20		1.00	19.70	125.81	-227.35	254.42	5.23				
392.40	392.40	22.60	23.00	23.70	24.70		1.40	21.80	130.96	-241.82	268.90	5.34				
412.02	412.02	25.20	25.50	26.30	27.50		1.70	24.30	135.82	-256.58	283.66	5.48				
431.64	431.64	28.10	28.60	29.50	30.90		2.00	27.10	140.48	-271.54	298.62	5.62				
451.26	451.26	31.80	32.30	33.40	35.20		2.30	30.50	145.92	-285.72	312.79	5.79				
470.88	470.88	36.30	37.00	38.30	40.20		2.90	34.80	152.25	-299.01	326.09	6.00				
							3.20	39.80	158.72	-312.16	339.23	6.24				
備考:																

N=4, 火山灰質砂礫

## 図 孔内水平載荷試験整理図

調査名・地点：(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

試験孔(測点)番号：No.3

測定深度(中心深度)：GL -6.00 m

試験者氏名：吉屋 貴規


試験年月日：2004年10月6日

自然水位：GL -4.30 m

孔内水位：GL -3.95 m

### 【備考】

N=4, 火山灰質砂礫



室内土質試験データシート



## 成果品品質保証書

試験発注者

三鉱ボーリング株式会社 様

業務名

(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

地質調査業者登録 資 15 第 910 号  
建設コンサルタント登録 建 16 第 3735 号  
土壤汚染指定調査機関登録 現 2003-2-219  
ISO 9001 認証登録 JQ1400A  
〒003-0831  
北海道土質試験協同組合  
札幌市白石区北郷 1 条 8 丁目 3 番 1 号  
電話 011(873)9895 FAX 011(874)1910

当組合が提出する成果品は、土質調査・試験に関する教育・訓練を受けた職員が管理・整備された試験装置を使用し、厳格な基準（JIS・JGS・各公的機関・他）に従って得られたデータです。また、提出データは ISO 9001 に従い、幾重にも厳しい審査を経て皆様にお渡しするシステムになっています。当組合が提出する成果品には「北海道土質試験協同組合」もしくは「SRC」の表示が記載されており、記載のない成果品に関する責は負いかねます。なお、成果品に対してお気づきの点がございましたら下記責任者または担当者にご連絡ください。

### 保証対象業務の概要

試験工期：平成 16 年 10 月 22 日～10 月 26 日

業務実施内容

統括責任者：上原敏裕

責任者：八島隆志

担当者：福井雅美

データ審査確認

上原	八島	福井	
○	○	○	

試験項目と数量：土粒子の密度試験 1 試料、

粒度試験（ふるい分析+沈降分析）1 試料、

粒度試験（ふるい分析のみ）1 試料

データ整理様式：従来方式

写真：試験状況写真一式（デジタル形式）

試料：1 ヶ月保存後廃棄

成果品および保証書は、電子媒体を利用して提出するため、印は省略する。

土質試験結果一覧表(基礎地盤)

調査件名(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

整理年月日 平成16年10月26日

試験者 福井雅美

	試料番号 (深さ)	1-3 2.65m~2.95m	2-5 4.65m~4.95m				
	湿潤密度 $\rho_w$ g/cm <sup>3</sup>						
	乾燥密度 $\rho_d$ g/cm <sup>3</sup>						
-	土粒子の密度 $\rho_s$ g/cm <sup>3</sup>	2.458					
	自然含水比 $w_n$ %						
	間隙比 $e$						
般	飽和度 $S_r$ %						
	強熱減量 $L_t$ %						
	pH						
粒度	石分 75mm以上 %	0.0	0.0				
	礫分 2~75mm %	0.0	43.9				
	砂分 0.075~2mm %	32.7	49.1				
	シルト分 0.005~0.075mm %	58.7	7.0				
	粘土分 0.005mm未満 %	8.6					
	最大粒径 mm	2	26.5				
	均等係数 $C_u$	9.7	20.7				
特性	液性限界 $w_L$ %						
	塑性限界 $w_p$ %						
	塑性指数 $I_p$						
分類	分類名	砂質火山灰質 粘性土	粘性土まじり 硬質砂				
	分類記号	(VS)	(SG-Cs)				
	特記事項						
一軸圧縮	一軸圧縮強さ $q_{u1}$ kN/m <sup>2</sup>						
	一軸圧縮強さ $q_{u2}$ kN/m <sup>2</sup>						
三軸圧縮	試験条件						
	全応力 $c$ kN/m <sup>2</sup>						
	φ度						
	有効応力 $c'$ kN/m <sup>2</sup>						
	φ'度						
圧密	圧縮指數 $C_c$						
	圧密降伏応力 $P_c$ kN/m <sup>2</sup>						
	特記事項						

1kN/m<sup>2</sup> ≈ 0.0102kgf/cm<sup>2</sup>

J G S M 1 1 1

## 地盤材料の工学的分類

調査件名 (仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託





試験開始年月日 平成 16 年 10 月 26 日

試験終了年月日 平成 16 年 10 月 26 日

試験者 福井雅美

試料番号 (深さ)	1-3 2.65m~2.95m	2-5 4.55m~4.95m			
石分(75mm以上) %	0.0	0.0			
礫分(2~75mm) %	0.0	43.9			
砂分(0.075~2mm) %	32.7	49.1			
細粒分(0.075mm未満) %	67.3	7.0			
シルト分(0.005~0.075mm) %	58.7	7.0			
粘土分(0.005mm未満) %	8.6				
最大粒径 mm	2	26.5			
均等係数 $C_u$	9.7	20.7			
液性限界 $w_L$ %					
塑性限界 $w_p$ %					
塑性指数 $I_p$					
地盤材料の分類名	砂質大山灰質 粘性土	粘性土まじり 礫質砂			
分類記号	(VS)	(SG-Cs)			
凡例記号	○	△			

三角座標



特記事項 1) 主に観察と塑性図で判別分類

J I S A 1202  
J G S T 111

## 土 粒 子 の 密 度 試 験 (測 定)

調査件名(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

試験開始年月日 平成 16 年 10 月 22 日

試験終了年月日 平成 16 年 10 月 26 日

試験者 沼田淳子

試料番号 (深度)		1-3 (2.65 m ~ 2.95 m)					
ピクノメーター No.		197	198	207			
(試料+蒸留水+ピクノメーター)の質量 $m_b$ g		128.300	125.702	123.521			
$m_b$ をはかったときの内容物の温度 $T$ ℃		25.7	25.8	25.5			
$T$ ℃における蒸留水の密度 $\rho_w(T)$ g/cm³		0.99686	0.99683	0.99691			
温度 $T$ ℃の蒸留水を満たしたときの (蒸留水+ピクノメーター)質量 $m_a^{(1)}$ g		114.161	114.049	113.834			
試料の	容器 No.	65	49	33			
	(炉乾燥試料+容器)質量 g	125.998	119.056	115.039			
炉乾燥重量	容器質量 g	102.218	99.452	98.733			
	$m_s$ g	23.780	19.604	16.306			
土粒子の密度 $\rho_s$ g/cm³		2.459	2.458	2.456			
平均値	$\rho_s$ g/cm³	2.458					
試料番号 (深度)							
ピクノメーター No.							
(試料+蒸留水+ピクノメーター)の質量 $m_b$ g							
$m_b$ をはかったときの内容物の温度 $T$ ℃							
$T$ ℃における蒸留水の密度 $\rho_w(T)$ g/cm³							
温度 $T$ ℃の蒸留水を満たしたときの (蒸留水+ピクノメーター)質量 $m_a^{(1)}$ g							
試料の	容器 No.						
	(炉乾燥試料+容器)質量 g						
炉乾燥重量	容器質量 g						
	$m_s$ g						
土粒子の密度 $\rho_s$ g/cm³							
平均値	$\rho_s$ g/cm³						
試料番号 (深度)							
ピクノメーター No.							
(試料+蒸留水+ピクノメーター)の質量 $m_b$ g							
$m_b$ をはかったときの内容物の温度 $T$ ℃							
$T$ ℃における蒸留水の密度 $\rho_w(T)$ g/cm³							
温度 $T$ ℃の蒸留水を満たしたときの (蒸留水+ピクノメーター)質量 $m_a^{(1)}$ g							
試料の	容器 No.						
	(炉乾燥試料+容器)質量 g						
炉乾燥重量	容器質量 g						
	$m_s$ g						
土粒子の密度 $\rho_s$ g/cm³							
平均値	$\rho_s$ g/cm³						

特記事項

1) ピクノメーターの検定結果から求める。

$$\rho_s = \frac{m_s}{m_s + (m_a - m_b)} \rho_w(T)$$

JIS A 1204  
JGS T 131

## 土の粒度試験(粒径加積曲線)

試験開始年月日 平成16年10月22日


調査件名(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託

試験終了年月日 平成16年10月26日

試験者 福井雅美

試料番号 (深さ)	1-3 (2.65m ~ 2.95m)		2-5 (4.65m ~ 4.95m)		試料番号 (深さ)	1-3 (2.65m ~ 2.95m)	2-5 (4.65m ~ 4.95m)
	粒径 mm	通過質量百分率%	粒径 mm	通過質量百分率%		粗 磨 分 %	
ふ る い 分 析	75		75		中 砂 分 %	0.0	24.6
	53		53		細 砂 分 %	0.0	12.3
	37.5		37.5		粗 砂 分 %	0.3	13.3
	26.5		26.5	100.0	中 砂 分 %	5.7	26.5
	19		19	93.0	細 砂 分 %	26.7	9.3
	9.5		9.5	78.3	シルト 分 %	58.7	7.0
	4.75		4.75	68.4	粘 土 分 %	3.6	
	2	100.0	2	56.1	2mmふるい通過質量百分率 %	100.0	56.1
	0.85	99.7	0.85	42.8	0.425mmふるい通過質量百分率 %	98.1	26.7
	0.425	98.1	0.425	26.7	0.075mmふるい通過質量百分率 %	67.3	7.0
沈 降 分 析	0.25	94.0	0.25	16.3	最大粒径 mm	2	26.5
	0.106	75.6	0.106	8.3	60 % 粒径 $D_{50}$ mm	0.0585	2.63
	0.075	67.3	0.075	7.0	50 % 粒径 $D_{50}$ mm	0.0435	1.35
	0.0547	58.0			30 % 粒径 $D_{50}$ mm	0.0200	0.490
	0.0400	47.1			20 % 粒径 $D_{50}$ mm	0.0130	0.302
	0.0262	36.2			10 % 粒径 $D_{10}$ mm	0.00605	0.127
	0.0156	24.2			均等係数 $U_c$	9.7	20.7
	0.0113	16.9			曲率係数 $U_c'$	1.1	0.7
	0.0081	12.1			土粒子の密度 $\rho_s$ g/cm <sup>3</sup>	2.458	2.715
	0.0041	7.2			ヘキサメタリウム配合液添加量 ml	10	***
分析	0.0017	2.4			石 分 %	0.0	0.0
					礫 分 %	0.0	43.9
					砂 分 %	32.7	49.1

粒径加積曲線



粘土	シルト	細砂	中砂	粗砂	細礫	中礫	粗礫
-○-	1-3 (2.65m ~ 2.95m)						No.364-1
-●-	2-5 (4.65m ~ 4.95m)						No.364-2

支 持 力 計 算 デ 一 タ シ ー ト

埋込み杭の支持力算定表

孔No. 2 杭長L = 15.00m

プレボーリング根固め(セメントミルク工法)

先端支持力  $\alpha \cdot N \cdot A_p$

杭径φ	400	500	600
N4上2m+ $\alpha$			26
N3上1m+ $\alpha$	50	50	50
N2上1m	43	43	43
N1先端	43	43	43
先端N値	45.1	45.8	43.1
断面積A <sub>p</sub>	0.125	0.196	0.282
$\alpha$	20		
$\alpha \cdot N \cdot A_p$	112.8	179.5	242.9

$$\text{周面摩擦力 } R_f1 = (3.3 \cdot N_s \cdot L_s + 1/2 \cdot q_u \cdot L_c) * \psi$$

杭径φ	400	500	600
杭周長ψm	1.257	1.571	1.885
R <sub>f1</sub>	1596.5	1995.3	2394.1

杭の支持力	杭径φ	400	500	600
	$\alpha \cdot N \cdot A_p$	112.8	179.5	242.9
	R <sub>f1</sub>	1596.5	1995.3	2394.1
固定液有り	R <sub>a1</sub>	569.7	724.9	879.0
固定液無し				

砂質土No.	N <sub>s</sub>	L <sub>s</sub>	3.3+N <sub>s</sub> ·L <sub>s</sub>
1	7	1.25	28.88
2	30	5.75	569.25
3	30	6.78	671.22
4			0.00
5			0.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
合 計		13.78	1269.35

粘性土No.	N <sub>c</sub>	q <sub>u</sub>	L <sub>c</sub>	1/2*q <sub>u</sub> ·L <sub>c</sub>
1	2	1.2	1.22	0.732
2		0		0
3		0		0
4		0		0
5		0		0
6		0		0
7		0		0
8		0		0
9		0		0
10		0		0
合 計			1.22	0.732

入力箇所

埋込み杭の支持力算定表

孔No. 1 杭長L = 9.00m

プレボーリング根固め(セメントミルク工法)

先端支持力  $\alpha \cdot N \cdot A_p$

杭径φ	400	500	600
N4上2m+α			31
N3上1m+α	19	19	19
N2上1m	19	19	19
N1先端	25	25	25
先端N値	20.2	20.2	21.8
断面積A_p	0.125	0.196	0.282
α		200	
$\alpha \cdot N \cdot A_p$	505.0	791.8	1229.5

孔No. 3 杭長L = 9.00m

プレボーリング根固め(セメントミルク工法)

先端支持力  $\alpha \cdot N \cdot A_p$

杭径φ	400	500	600
N4上2m+α			2
N3上1m+α	22	22	22
N2上1m	22	22	22
N1先端	25	25	25
先端N値	22.6	22.6	19.9
断面積A_p	0.125	0.196	0.282
α		200	
$\alpha \cdot N \cdot A_p$	565.0	885.9	1124.2

$$\text{周面摩擦力 } R_f1 = (3.3 \cdot N_s \cdot L_s + 1/2 \cdot q_u \cdot L_c) \cdot \psi$$

杭径φ	400	500	600
杭周長ψm	1.257	1.571	1.885
R_f1	717.1	896.3	1075.4

$$\text{周面摩擦力 } R_f1 = (3.3 \cdot N_s \cdot L_s + 1/2 \cdot q_u \cdot L_c) \cdot \psi$$

杭径φ	400	500	600
杭周長ψm	1.257	1.571	1.885
R_f1	342.0	427.4	512.8

杭の支持力	杭径φ	400	500	600
$\alpha \cdot N \cdot A_p$				
R_f1	717.1	896.3	1075.4	
固定液有り R_a1	239.0	298.8	358.5	
固定液無し				

杭の支持力	杭径φ	400	500	600
$\alpha \cdot N \cdot A_p$				
R_f1	342.0	427.4	512.8	
固定液有り R_a1	114.0	142.5	170.9	
固定液無し				

砂質土No.	N_s	L_s	3.3*N_s*L_s
1	11	2.50	90.75
2	30	3.65	361.35
3	23	1.55	117.65
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
合計		7.70	569.75

砂質土No.	N_s	L_s	3.3*N_s*L_s
1	5	6.92	114.18
2	23	2.08	157.87
3			0.00
4			0.00
5			0.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
合計		9.00	272.05

粘性土No.	N_c	q_u	L_c	1/2*q_u*L_c
1	2	1.2	1.30	0.78
2		0		0
3		0		0
4		0		0
5		0		0
6		0		0
7		0		0
8		0		0
9		0		0
10		0		0
合計			1.30	0.78

粘性土No.	N_c	q_u	L_c	1/2*q_u*L_c
1		0		0
2		0		0
3		0		0
4		0		0
5		0		0
6		0		0
7		0		0
8		0		0
9		0		0
10		0		0
合計			0.0	0

入力箇所

(参考資料) 揚水試験データシート

揚水試験データシート





工事名等(仮称)道と川の駅新築工事地質調査委託				使用ポンプスーパートラシュー
	掘削直径	86 m/m		型式EXT-50M
	掘削深度	7.5 m		吐出口径 50 m/m
	ケーシング口径	83 m/m		出力 k.w.
仕様	第一層	7.00 m~ 7.50		サクション位置 7.0 m
	第二層	m~		自然水位GL 3.97 m
	第三層	m~		標高 m
				測定者・記録者 高村和夫

時刻	t	時間 (min)	水位 GL-(m)	降下量 (m)	揚水量 テストポンプ	備考
		1/t	t/t'			
	1	1.000		3.970	0.000	
	2	0.500		4.350	0.380	
	3	0.333		4.310	0.340	
	4	0.250		4.280	0.310	
	5	0.200		4.180	0.210	
	6	0.167		4.150	0.180	
	7	0.143		4.150	0.180	
	8	0.125		4.150	0.180	
	9	0.111		4.145	0.176	
	10	0.100		4.130	0.160	
	15	0.067		4.140	0.170	第1段階
	1	0.063		5.030	1.060	
	2	0.059		5.004	1.034	
	3	0.056		5.020	1.050	
	4	0.053		5.008	1.038	
	5	0.050		5.004	1.034	
	6	0.048		4.998	1.028	
	7	0.046		4.999	1.029	
	8	0.043		4.992	1.022	
	9	0.042		4.988	1.018	
	10	0.040		4.998	1.028	
	15	0.033		4.998	1.028	第3段階
	1	0.032		5.570	1.600	
	2	0.031		5.614	1.644	
	3	0.030		5.310	1.340	
	4	0.029		5.296	1.326	
	5	0.029		5.302	1.332	
	6	0.028		5.300	1.330	
	7	0.027		5.298	1.328	
	8	0.026		5.298	1.328	
	9	0.026		5.286	1.316	
	10	0.025		5.286	1.316	
	15	0.022		5.310	1.340	第4段階
	1	0.022		5.890	1.920	
	2	0.021		6.080	2.110	
	3	0.021		5.148	2.178	
	4	0.020		5.200	2.230	
	5	0.020		5.198	2.228	
	6	0.020		5.198	2.228	
	7	0.019		6.208	2.238	
	8	0.019		6.222	2.252	
	9	0.019		6.238	2.268	
	10	0.018		6.240	2.270	
	15	0.017		6.256	2.286	
	20	0.015		6.260	2.290	回復試験
	1	1.000	66.000	4.022	0.052	
	2	2.000	33.500	4.036	0.066	
	3	3.000	22.667	4.052	0.082	
	4	4.000	17.250	4.052	0.082	
	5	5.000	14.000	4.053	0.083	

揚水試験データシート

工事名等 (仮称) 道と川の駅新築工事地質調査委託				使用ポンプスーパートラシュ			
仕様	掘削口径	86 m/m	型式	EXT-50M			
	掘削深度	15.0 m	吐出口径	50 m/m			
	ケーシング口径	83 m/m	出力	kW			
	第一回	14.50 m ~ 15.00	サクション位置	14.0 m			
	第二回	m ~	自然水位GL	3.97 m			
	第三回	m ~	標高	m			
	スクリーン深度		測定者・記録者	高村 和夫			

時刻	t	時間 (min)	水位 GL (m)	下降量 (m)	揚水量 (D/min)	テストポンプ A kg/cm <sup>2</sup>	備考
	1	1.000	4.055	0.000			
	2	0.500	6.080	2.025			第1段階
	3	0.333	7.400	3.345			
	4	0.250	7.532	3.477			
	5	0.200	7.574	3.519			
	6	0.167	7.612	3.557	4.7		
	7	0.143	7.740	3.585			
	8	0.125	7.692	3.637			
	9	0.111	7.698	3.643			
	10	0.100	7.720	3.665			
	11	0.091	7.738	3.683			
	12	0.083	7.744	3.689			
	13	0.077	7.750	3.695			
	14	0.071	7.762	3.707			
	15	0.067	7.748	3.693			
	16	0.063	7.764	3.709			
	17	0.059	7.782	3.727			
	18	0.056	7.838	3.783			
	19	0.053	7.828	3.773			
	20	0.050	7.840	3.785			
	1	0.048	7.844	3.789	4.7		第2段階
	2	0.045	8.380	4.325			
	3	0.043	8.426	4.371			
	4	0.042	8.382	4.327			
	5	0.040	8.392	4.337			
	6	0.038	8.402	4.347	6.1		
	7	0.037	8.420	4.365			
	8	0.036	8.452	4.397			
	9	0.034	8.408	4.353			
	10	0.033	8.410	4.355			
	11	0.032	8.440	4.385			
	12	0.031	8.420	4.365			
	13	0.030	8.422	4.367			
	14	0.029	8.434	4.379			
	15	0.029	8.440	4.385			
	16	0.028	8.444	4.389			
	17	0.027	8.440	4.385			
	18	0.026	8.442	4.387			
	19	0.026	8.434	4.379			
	20	0.025	8.435	4.380	6.1		第3段階
	1	0.024	8.806	4.751			
	2	0.024	8.794	4.739			
	3	0.023	8.778	4.723			
	4	0.023	8.778	4.723			
	5	0.022	8.794	4.739	6.6		
	6	0.022	8.784	4.729			
	7	0.021	8.762	4.707			
	8	0.021	8.788	4.733			
	9	0.020	8.784	4.729			
	10	0.020	8.786	4.731			
	11	0.020	8.782	4.727			
	12	0.019	8.778	4.723			
	13	0.019	8.777	4.722			
	14	0.019	8.774	4.719			
	15	0.018	8.772	4.717			
	16	0.018	8.772	4.717			
	17	0.018	8.770	4.715			
	18	0.017	8.792	4.737			
	19	0.017	8.798	4.743			
	20	0.017	8.794	4.739			
	25	0.015	8.792	4.737			
	30	0.014	8.798	4.743			
	35	0.013	8.796	4.741	6.6		



水 質 檢 查 成 績 表

# 水質検査成績書

第 12074 号

依頼者 札幌市北区北6条西6丁目 第2山崎ビル  
三鉱ボーリング株式会社 様

2004年 10月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	地下水	区分	農業用水	
採水年月日	2004年 10月 18日	天候	前日	※
施設名	ボーリング孔内水			
水源名称	地下水			
採水地点	恵庭市南島松		三鉱ボーリング株式会社 技術部	
採水者	国安克宏	所属	三鉱ボーリング株式会社 技術部	
気温	6.0 ℃	水温	※ ℃	残留塩素
				※ mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	5 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	10mg/l以下であること。
4	鉄及びその化合物	20.6 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
5	塩化物イオン	13.2 mg/l	200mg/l以下であること。
6	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	13.6 mg/l	10mg/l以下であること。
7	pH値	6.3	5.8以上8.6以下であること。
8	味	※	異常でないこと。
9	臭気	金氣臭	異常でないこと。
10	色度	14 度	5度以下であること。
11	濁度	29 度	2度以下であること。
12	以下余白		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

備考	
検査期日	2004年 10月 19日 ~ 2004年 10月 22日
検査責任者	佐々木俊継

2004年 10月 22日



財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査室



# 水質検査成績書

第 12242 号

依頼者 札幌市北区北6条西6丁目 第2山崎ビル  
三鉱ボーリング株式会社様

2004年 10月 20日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	ボーリング孔内水	区分	農業用水
採水年月日	2004年 10月 20日	天候	前日 晴 当日 晴
施設名	※		
水源名	ボーリング孔内水		
採水地点	恵庭市南島松		
採水者	国安克宏	所属	三鉱ボーリング株式会社 技術部
気温	※ ℃	水温	※ ℃
			残留塩素 ※ mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	270 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	10mg/l以下であること。
4	鉄及びその化合物	14.4 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
5	塩化物イオン	8.1 mg/l	200mg/l以下であること。
6	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	15.1 mg/l	10mg/l以下であること。
7	pH値	6.8	5.8以上8.6以下であること。
8	味	※	異常でないこと。
9	臭氣	沼沢臭	異常でないこと。
10	色度	8 度	5度以下であること。
11	濁度	63 度	2度以下であること。
12	以下余白		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

備考	
検査期日	2004年 10月 20日 ~ 2004年 10月 26日
検査責任者	佐々木俊継
2004年 10月 26日	
 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査 	

現 場 作 業 状 況 写 真

施工前



全 景



掘 進 中



標準貫入試験



L L T



L L T



検 尺



検 尺



標 示 板



施 工 後



施 工 前



全 景




掘 進 中



標準貫入試験




透水試験



L L T


L L T



検 尺



検 尺



標 示 板



施 工 後



施工前



全 景



掘 進 中




標準貫入試験




L L T




L L T



検 尺



検 尺



標 示 板



施 工 後



B M 写 真

仮B M No.1

H=24.536m

(コンクリート上)

