

令和5年度 通学路点検 <学校回答票> (令和5年5月19日回答)

1 令和4年度の学校調査結果から削除してよい箇所（安全対策実施等により、危険性が減少した箇所）

	校 区	調査結果番号	危 險 箇 所	削 除 理 由
1	恵庭小	5	黄金北2丁目 恵庭自動車学校横	「区画線」「注意喚起表示」設置済み の一文削除
2		24	漁町恵庭線(旧道)・市役所通線交差点	危険内容補足を削除 ・信号機設置要望と通学路変更に関する三文を削除
3	恵み野旭小	148	恵み野北1丁目 恵み野6号線	
4	恵北中	7	中島松 恵北中学校前・西6線島小前	
				車のスピード ・冬期間の歩道の除雪が間に合っていないことが多い

2 令和5年度 新たな通学路上の危険箇所

	校 区	内 容	箇 所	状 况	対 策	安全対策補足
1	恵庭小	イウ カ	緑町1恵庭大通りと恵庭 駅通りのT字路。	「えにあす」ができ、横断する大人が 増え、横断しようとする子がいる。	H	T字路への信号機の増設か信号機の移設 を希望。
2	島松小	エ	江別恵庭線 (寿町1丁目～下島 松周辺)	交通量多い。車のスピード 注意	D	ガードレールまたは植込みの設置。
3	和光小	コセ	和光町2丁目(校 舎周辺)	登下校時に、児童が集中して通 行する場所であるが、スクール バスや保護者の送迎、地域住 民が自家用車で通行するこ が多く、交通事故のリスクが高 い場所である。	B, G	校舎周辺の道路には、通学路や飛び出し注意等 の注意喚起を行う標識が不足している。また、令和 5年4月には、学校前の通学路で飛び出しによる 児童と車の接触事故が発生。日常的にスクールバ スの運行で一般車両の見通しが悪くなる状況が発 生していることから、通学路や飛び出し注意等の 注意喚起を行う標識を増やすことが必要。
4	恵み野中	ウ	恵み野北1丁目交 差点	西島松と恵み野北をつなぐ横断 歩道がない。	B	横断歩道の設置。

3 令和5年度の合同点検要望箇所

	校 区	内 容	危 險 箇 所	状 况	対 策	安全対策補足
1	恵庭小	イウカ	恵庭停車場線×恵 庭大通のT字路交 差点 緑町1丁目	「えにあす」ができて、横断する大人が増 えた。その大人にならって、横断しようとす る児童が出てきた。		T字路への信号機の増設か信号機の移設を要 望。
2	和光小	セ	和光町3丁目 JR仮設歩道橋	・冬季間、走って通行する、夏の間、自転 車に乗ったまま通行するなど、児童の歩 道橋の利用の仕方について、地域住民か ら苦情の電話を受けることが多く、利用の 仕方について周知が必要である。(地域住 民の利用の仕方も同様に課題)	BE	・児童の登下校時だけではなく、放課後や土日などの 地域住民の利用の仕方に課題が見られることから、正 しい利用や危険を周知する表示を設置することや地域 ボランティアなどによる見守りが必要である。
3		イカ	黄金中央2丁目と黃 金南3丁目間の南2 6号線 セイコーマートとロ ーソンの間	・南26号線の黄金中央2丁目と黄金南3 丁目間に横断歩道等がなく、児童だけではなく地域住民の横断が横行していること から、危険な横断をする児童に対して指導 する必要性が絶えない。	BE	・新たな横断歩道などの新設や通行する車に対して注 意喚起をする標識等の設置及び地域ボランティア等に よる見守りが必要である。

4	和光小	コセ	和光町2丁目 (校舎周辺)	下校時に、児童が集中して通行する場所であるが、スクールバスや保護者の送迎、地域住民が自家用車で通行することが多く、交通事故のリスクが高い場所である。	BG	校舎周辺の道路には、通学路や飛び出し注意等の注意喚起を行う標識が不足している。令和5年4月には、学校前の通学路で飛び出しによる児童と車の接触事故が発生している。日常的にスクールバスの運行で一般車両の見通しが悪くなる状況が発生している。通学路や飛び出し注意等の注意喚起を行う標識を増やすことを要望。
5	柏小	ウ	茂漁7号線 大町 柏木線文京町2・3 交差点から中茂漁 橋まで	この間に横断歩道が一つもなく、様々な所での横断があり危険である。	B	保護者・教職員や地域ボランティア等による見守りを要望。
6	恵み野中	ウ	恵み恵み野北1丁 目 恵み野団地環 状通×恵み野団地 中央通	西島松と恵み野北をつなぐ横断歩道がない。	B	西島松や恵み野里美方面から通学する生徒がおり、団地環状通を通学路として指定したいが、横断歩道がない。
7	島松小	エ	江別恵庭線寿町1 丁目～下島松周辺	交通量の多い路線のガードレールのない歩道を通学している。		付近の住宅地の造成により、通学児童数が増加した。安全確保のため、ガードレールまたは植え込みの設置を要望。

[危険内容]欄

- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| ア 歩道と車道の区別なし | イ 横断箇所の信号機なし | ウ 横断箇所の横断歩道なし | |
| エ ガードレールのない歩道 | オ 歩道の狭い道路 | カ 車両通行量の多い道路 | キ 見通しの悪い道路 |
| ク 街灯なし | ケ 遮断機のない踏切 | コ 通学路を示す標識なし | サ 線路への出入り危険 |
| シ 川への出入り危険 | ス 倒壊の恐れのある壁 | セ その他の危険 | |

[安全対策]欄

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| A 通学路の変更 | B 保護者・教職員や地域ボランティア等による見守り | C 交通安全児童指導員の配置 |
| D 交通安全教室等で指導 | E 注意喚起表示物(旗・看板・電柱巻付け等の設置) | |
| F カーブミラーの設置 | G 道路標識の設置 | |
| H その他(通学路安全マップ、地域安全マップ、学校安全マップの作成等) | | |