


平成29年度 恵庭市内通学路合同点検結果及び対策

	路線名	箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容（要望含む）	事業主体
柏小	市道柏木西1号線	⑤	柏木4丁目と5丁目間の道路	・通学路の途中から片側の歩道がなくなる ・長い区間、横断歩道がない	○交通安全指導	小学校
	市道牧場線 市道大町線	⑥	大町3・4交差点 【大町3.4】	・通学路となっている側に横断歩道がない	○交通安全指導	小学校
	市道茂漁通線 市道大町柏木線	⑦	文京町2・3交差点 【文京町2.3】	・手押し式の横断歩道が1箇所、他横断箇所の横断歩道がない	○隔月で児童指導員を配置 ○交通安全指導	生活安全課 小学校
	道道恵庭岳公園線	⑧	新栄橋のまきば歩道側 【美咲野1.3】	・車両通行量が多い ・近くの横断歩道を渡らずに、道路を横断する子どもが散見される	○注意喚起看板設置検討	生活安全課


〔通学路安全点検メンバー〕

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部千歳道路事務所、北海道空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所、北海道札幌方面千歳警察署、恵庭市校長会、恵庭市PTA連合会、恵庭市生活環境部、恵庭市建設部、恵庭市教育委員会

【柏小学校】



縮尺 1 : 8264



この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません。
恵庭市