別紙1-1

道路浸水状況

	地区	路線名	被害状況	対応	通行可否	備考
1	柏木	柏木工業団地 9 号線 (ホンダ車両基地横)	道路冠水	0:45 解消	可	
2	駒場4丁目	恵南柏木通 (恵庭公園沿)	道路冠水	1:05解消	可	
3	戸磯	東1線 (よねざわ裏)	道路冠水(程度小)	1:30解消	可	
4	戸磯	戸磯工業団地通 (日重建設ヤード裏)	道路冠水(程度小)	1:35解消	可	
5	戸磯	戸磯工業団地5号線 (片桐リース裏)	道路路冠水	2:00解消	可	

倒木状況

	地区	路線名	被害状況	対応	通行可否	備考
1	戸磯	南24号	公園用地倒木	1:50 除去	可	
2	駒場3丁目	恵南柏木通	街路樹倒木	3:30 除去	可	
3	恵南	恵南柏木通	街路樹倒木	4:15除去	可	
4	恵南	恵南柏木通	街路樹倒木	2:30路肩に寄せコーンで養生 4:15除去	可	
5	4と同じ街路樹			10:00除去	可	
6	盤尻	えにわ湖公園線	路肩樹木倒木	5:30除去	可	
7	盤尻	奥御料線	路肩樹木倒木	5:50除去	可	
8	桜森	高速側道4号線	路肩樹木倒木	2:50除去	可	
9	福住町	川沿大通	街路樹倒木	6:00除去	可	
10	戸磯	東1線	ヤマザキ倒木	1:20歩道端に移動 10:00除去	可	
11	戸磯	戸磯側道1号線	サッポロビール樹木倒木	8:30除去	可	
12	穂栄	西5線	民地木倒木	2:00除去	可	
13	下島松	下島松線	民地木倒木	2:30除去	可	

道路浸水状況 ①柏木工業団地9号線



③東1線大通



⑤戸磯工業団地5号線



倒木状況

①南24号



②恵南柏木通 (駒場町)



③恵南柏木通 (恵南)



④恵南柏木通(恵南)



⑤恵南柏木通 (恵南)



⑦奥御料線



⑪戸磯側道1号線



R7.9.13公園被害状況調書

【パトロール経過報告】

・9/14(日) 8:30よりまちづくり協同組合にて2班体制でパトロール実施

・9/16(火) 下記公園の倒木処理及び、その他公園の折れ枝確認

【状況報告】

R7.9.16(火)9:00現在

No.	公園名	被害種別	対応
1	恵庭公園	倒木	公園散策路入り口閉鎖
2	第二幹線用水路(駒場)	倒木	道路上の倒木を緑地内に収め、立ち入り禁止措置
3	恵み野中央公園	倒木	立ち入り禁止措置済
4	恵み野北緑地	倒木	道路上にはみ出た倒木を緑地内に収め、立ち入り禁止措置
5	5 いこい公園	倒木	立ち入り禁止措置済
9	6 つつじ公園	倒木	立ち入り禁止措置済











