



サクラ分類図

南側A・B・D・E工区

A1
A3

添付資料 2

現況計画図



旧計画 サクラ存廃一覧 (現状のサクラの本数: 103本)

分類	記号	内容	数量	
伐採・伐根	●	病害虫が蔓延による危険木	8本	29本
	●	施設計画が要因による伐採	21本	
残木・新植	●	既存樹木 (残木)	74本	87本
	●	新植	13本	